



## 2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	西	朝夕の通学時間帯に抜け道として多くの車が狭い道にもかかわらずスピードを出して通り、児童が危険である。中学生の自転車通学している生徒が車の通行の妨げになり、渋滞の原因となっている。	【市】 路面標示(徐行等)		
2	西	南北に抜ける道路が表示上優先道路になっているため、交差点でも一時停止しない車があり、またスピードを出していることが多く、児童が東西にわたる際に危険がある。	【市】 路面表示(徐行関連等)	○	

# 西小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線



縮尺 1 : 10000  
 100 50 0 100 200 300 400 500 丁目