

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	服部	河川側にはガードレールが部分的にしか設置されていない。また、山側には歩道はなく、歩行時とても危険である。安心して歩行ができるように側溝に蓋をするとともに防護柵が必要である。	【県】一部実施済 防護柵の設置→継続実施(着手)中		【県】一部実施済 県道坂瀬川駅家線 ※2014年度(平成26年度)合同点検実施分
2	服部	・学校の南側, NTT機材の前までの道にガードレールがなく, 危険である。 ※当日追加箇所	【学校・地域等】 交通安全指導	○	

服部小学校

