

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	東	前回合同点検にて対策済み。			対策実施済み。
2	東	側溝に蓋がなく、落下の危険がある。	【市】 ポストコーンの設置	○	地先の同意が必要
3	東	横断歩道はあるが、車の流れが多く、登下校時に危険。	【警察】 停止線の引き直し 【市】 グリーンベルトの施工	○	
4	東	歩道橋が古く、壊れかけているところがあるので危険。 歩道橋を下りたらすぐに道路のため、交通量も多く危険。	【県】着手中 歩道橋の補修 交差点改良、歩道の設置		国道313号線 ※2015年度(平成27年度)8月合同点検実施分
5	東	交差点の交通量が非常に多く危険。 登下校では1本内側の道路を利用しているが、段差があり危険。また、鉄板が雨の日にはすべりやすい。	【県】 交差点改良、歩道の設置		コーンの設置については、地権者の同意が得られず地元取り下げ。 ※2014年度(平成26年度)からの継続
6	東	【当日追加箇所】1-6が1-4と重複のため、当日追加の当箇所を1-6として扱う。 T字路・・・壁が高いため見えにくい。交通量が多い。認定こども園ができるので、益々交通量が増えるのではないか。	【市】 路面表示(交差点注意等)	○	

東小学校

