

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	深津	「止まれ」の標示が消えかけている。 停止線が消えかけている。	【警察】 「止まれ」と停止線の引き直し	○	
2	深津	道幅が狭く、信号待ちの車が路側帯の中に入っているため、路側帯の内側を、子どもが歩くことができない。	【市】 区画線(外側線)の新設 【警察】 「止まれ」の引き直し 【学校・地域等】 足形マークの設置	○	
3	深津	川(用水路?)が増水する。	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
4	深津	車の通行が多い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置 【市】 区画線(交差点マーク, 外側線, ドット線)の新設 【警察】 停止線の引き直し	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
5	深津	車の通行が多い。 陸橋で帽子が風に飛ばされJRの敷地内に入ると、とることができない。 一方通行の箇所では、車が停止しない。	【学校・地域等】 通学路看板の設置 【自治会】 足型マークの設置 【市】 区画線(外側線, グリーンベルト)の新設 歩行者溜まりの設置	○	


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	深津	カーブミラー側が通学路だが、カーブミラーのところからの横断が危険。路側帯の幅がせまい。	【学校・地域等】 学校補導員による見守り指導 【市】 区画線(交差点マーク)の新設 路面標示(減速)の新設	○	
7	深津	車の通行が多い。抜け道になっている。	【自治会】 ドライバーへの啓発 【市】 区画線(外側線, 交差点マーク)の新設 路面標示(横断児童あり)の新設 【警察】 「止まれ」の引き直し	○	
8	深津	道幅が狭く, 車の通行量が多い。	【市】 区画線(外側線)の新設	○	
9	深津	公園前(西側)の一方通行の道が狭く, 公園に一度集まった児童が通行するには危ない。	【警察】 取り締まりの強化 【市】 路面標示 【学校・地域等】 町内への啓発・児童への指導	○	公園緑地課と協議済。 公園の出入口の新設は困難。 歩道を列になって通行する。
10	深津	見通しが悪い。	【学校・地域等】 通学路看板の設置	○	
11	深津	路側帯の白線がない。	【市】 区画線(外側線)の新設	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	深津	道路の横断が危険。	【市】 区画線(交差点マーク, カラー舗装(ベンガラ色))の新設	○	
13	深津	路側帯が狭く, 通行時, 児童が白線からはみ出してしまう。	【市】 区画線(外側線)の引き直し	○	
14	深津	歩行者が歩くスペースが車の待機場所になっている。	【市】着手中 ポールコーンの設置 路面標示 踏切の改良工事		市道 東深津明神1号線 外1路線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

深津小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

