

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	南	30km制限となっているが、三菱への抜け道となっており、スピードを出して走っている車が多い。 ゾーン30にしてほしい。			意見集約票にて、県警との打合せで事故は少ないという判断となり、学区関係者判断で見送り。
2	南	横断歩道予告マーク(◇)が薄い。	【警察】 横断歩道予告マークの引き直し	○	
3	南	聖園幼稚園前の安全ポールが、何度も破損する。	【市】 防護柵の設置(車両用防護柵)	○	
4	南	東から西に向かう道路が三叉路となっている。停止線が薄い。聖園幼稚園関係の車が斜めに敷地に入って、駐車する。	【市】 外側線の引き直し 【警察】 横断歩道の引き直し 【自治会】 ドライバーへの啓発	○	
5	南	三叉路。北から車がスピードを落とさずに入ってくる。	【市】 路面標示等の設置(減速)	○	
6	南	一方通行のため、スピードが出す車が多い。先が5叉路になっている。	【市】 路肩(路側帯)の拡幅	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	南	三叉路になっている。2方向からの通学児童が合流し、その数は約70人となる。クリーニング屋の前に信号待ちの児童が待つスペースがない。	【市】 路肩(路側帯)の拡幅	○	
8	南	歩道が狭い。	【市】 歩道の拡幅(継続中)	○	※2014年度(平成26年度)からの継続
9	南	交通量が多い。三叉路で無理に右折しようとする車があり、渋滞となることもある。実際に交通事故も多い。	【市】 路面標示等の設置 (横断児童あり) 【警察】 停止線の引き直し	○	
10	南	自転車の導線上で児童が信号待ちをするので、危ない。	【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	
11	南	東に向かう通勤の車が多い。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
12	南	大きな交差点で通行する車が多い。			信号機付き交差点でハード面は整備済み。

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

13	南	多くの児童が通学するが、南下左折の車が多く、巻き込まれそうになる。	【市】 外側線の引き直し 【学校・地域等】 児童への見守り指導	○	
14	南	三叉路。昨年度、車と自転車の接触事故があった。車の台数は少ないが、駐車場があったり、抜け道になっていたりする。	【市】 路面標示の設置 (外側線の引き直し・ドット線)	○	

南小学校

