

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	柳津	交通量が多い。交差点が鋭角に交わり、見通しが悪く危険。	【市】 ポストコーンの新設 もしくは区画線の新設	○	

柳津小学校

