

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	湯田	交通量が多い上に見通しが悪く、冬にカーブミラーが凍って見えない。	【県】 木の伐採 路面標示	○	【県】平成28年度完了 県道粟根神辺線 木の伐採に関しては地元調整中
2	湯田	見通しが悪く交通量が多いので、横断歩道の設置	【県】済 路面標示 【警察】困難 横断歩道の設置		【県】平成28年度対策実施済み 県道粟根神辺線 【警】検討したが、設置基準に満たないため、実施困難
3	湯田	自動車の交通量が多く、スピードを出すうえ、横断する児童が土手の草木で見えにくいので、横断標識があるとよい。	【県】 木の伐採(河川管理者) 路面標示	○	県道粟根神辺線
4	湯田	上方にカーブミラーが付いているが、塀で死角になっているので、通学路であることをドライバーに分かりやすい表示があるとよい。	【市】 路面標示の新設	○	
5	湯田	カーブで見通しが悪く対向車が急に出てくるので、通学路であることをドライバーに分かりやすい表示があるとよい。	【学校・地域等】 児童の交通安全指導	○	


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	湯田	見通しが悪く自転車との接触があるため, ストップマーク等の設置	【学校・地域等】 足形マークの新設	○	
7	湯田	車がスピードを出し過ぎて危ない。	【県】 ガードパイプの設置		国道486号線
8	湯田	車がスピードを出し過ぎて危ない。	【県】 ガードパイプの設置		国道486号線
9	湯田	歩行者に限らず, 自転車や車など, 交通量が多く, スピードを出して通行する車が目立つため, 運転者が安全を心がけるような対策が必要	【学校・地域等】 交通安全指導	○	
10	湯田	アスファルトに穴が空いているので歩道の舗装が必要。	【市】 舗装の穴埋め	○	道路管理者で対応済
11	湯田	車が見えにくいのでカーブミラーを設置	【市】 路面標示の新設	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

12	湯田	豪雨時に増水で中学生が側溝に落ちたので危険。	【市】 転落防止柵の設置	○	
13	湯田	側溝への転落が懸念されるため、安全柵の設置	【市】 転落防止柵の設置	○	
14	湯田	車の交通量が多く横断が困難。見通しが悪い。道路標示類が不明瞭のため、修復が必要。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
15	湯田	交通量が多い。スピードを出す車が多い。	【県】 歩車道境界ブロック 横断防止柵の設置	○	県道 三谷神辺線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
16	湯田	横断歩道が消えかかっている。	【警察】 横断歩道復旧	○	県道 上御領新市線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

湯田小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

縮尺 1 : 10000
100 50 0 100 200 300 400 500