

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	曙	側溝へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
2	曙	車道と歩道を分ける白線が消えかけている。	【警察】 駐停車禁止ドット→解除 【市】 外側線引きなおし	○	
3	曙	車道と歩道を分ける白線が消えかけている。	【学校・地域等】 児童への交通安全指導	○	
4	曙	水路への転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置 (両側上下流)	○	
5	曙	水路への転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置 (両側上下流)	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

6	曙	水路への転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置 (両側上下流)	○	
7	曙	交通量が多いため、横断時に危険。	【県】着手中 外側線再布設 交差点改良、歩道の設置		県道 福山港松浜線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

曙小学校

