

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	本郷	丁字路になっているため見通しが悪く、車が歩行者(児童)に気付きにくい。 少し離れた位置にカーブミラーがあるが、この丁字路に対しては位置が悪い。	【市】 路面標示(交差点マーク, 学童注意) の新設 【学校・地域等】 児童への交通安全指導(継続)	○	

本郷小学校

