

資料編 1 構造躯体の健全性調査による建物別の評価結果

1 小学校の建物別評価結果

(1) 鉄筋コンクリート造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数
東小学校	北棟	1964	55	建替え工事中				
東小学校	南棟	1978	41	2010	22.9	2.2	23.9	80 以上
西小学校	北棟	1958	61	2012	8.2	127.3	29.1	60 未満
西小学校	南棟	1973	46	2012	15.5	33.0	25.3	60 未満
南小学校	北棟	1969	50	2010	17.6	22.3	26.4	60-80
南小学校	南棟	1952	67	2012	15.3	20.7	30.5	60-80
霞小学校	北棟・特別教室棟	1961	58	2012	12.4	11.0	28.4	60 未満
霞小学校	南棟	1980	39	2012	20.6	13.0	23.3	80 以上
川口小学校	中棟	1962	57	2012	14.1	58.3	28.1	60 未満
川口小学校	南棟	1966	53	2012	23.4	12.4	27.1	80 以上
手城小学校	北棟	1971	48	2012	16.6	56.7	25.8	60 未満
手城小学校	南棟	1967	52	2012	15.0	31.0	26.9	60 未満
深津小学校	北棟	1970	49	2010	17.0	17.9	26.1	80 以上
深津小学校	南棟	1969	50	2011	20.6	25.2	26.4	60-80
樹徳小学校	北棟	1971	48	2010	15.9	27.9	25.8	60 未満
樹徳小学校	南棟	1967	52	2010	14.6	31.5	26.9	60 未満
泉小学校	北棟	1971	48	2009	17.3	12.1	25.8	80 以上
泉小学校	中棟	1979	40	2012	20.3	17.8	23.6	80 以上
泉小学校	南棟	1976	43	2012	17.0	19.3	24.4	80 以上
旭小学校	北棟	1970	49	2009	21.0	15.8	26.1	80 以上
光小学校	中棟	1978	41	2012	17.6	14.3	23.9	80 以上
光小学校	南棟	1967	52	1997	16.6	24.9	26.9	60-80
引野小学校	北棟	1970	49	2012	17.4	17.9	26.1	80 以上
引野小学校	南棟	1966	53	2012	16.6	27.8	27.1	60 未満
蔵王小学校	校舎棟	1973	46	2009	19.5	10.0	25.3	80 以上
千田小学校	北棟	1979	40	2012	23.0	0.0	23.6	80 以上
千田小学校	南棟	1974	45	2011	21.7	12.1	25.0	80 以上
御幸小学校	北棟	1975	44	2009	20.4	5.6	24.7	80 以上
御幸小学校	南棟	1971	48	2009	23.1	34.6	25.8	60 未満
津之郷小学校	北棟	1973	46	2012	26.6	16.2	25.3	80 以上
赤坂小学校	校舎棟	1972	47	2012	14.8	27.9	25.5	60 未満
瀬戸小学校	北棟	1966	53	2009	13.9	23.2	27.1	60-80
瀬戸小学校	南棟	1975	44	2012	21.9	16.8	24.7	80 以上
熊野小学校	北棟	1967	52	2012	18.1	16.5	26.9	80 以上

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数		
熊野小学校	南棟	1975	44	2012	18.8	11.8	24.7	80 以上		
水呑小学校	北棟(東側)	1971	48	1997	19.7	3.8	25.8	80 以上		
水呑小学校	北棟(西側)	1976	43	2012	21.9	8.8	24.4	80 以上		
大津野小学校	北棟	1974	45	2012	21.6	24.1	25.0	60-80		
大津野小学校	南棟	1974	45	2012	15.3	30.5	25.0	60 未満		
坪生小学校	北棟	1974	45	2009	23.6	16.4	25.0	80 以上		
坪生小学校	南棟	1976	43	2012	14.6	19.6	24.4	80 以上		
春日小学校	北棟	1974	45	2009	15.7	14.2	25.0	80 以上		
春日小学校	南棟	1970	49	2012	22.0	23.7	26.1	60-80		
神村小学校	北棟	1962	57	2012	11.5	36.8	28.1	60 未満		
神村小学校	南棟	1971	48	2010	20.7	21.2	25.8	60-80		
本郷小学校	北棟	1966	53	2011	11.4	22.9	27.1	60 未満		
本郷小学校	南棟	1977	42	2012	18.0	22.6	24.2	60-80		
今津小学校	北棟	1980	39	2009	26.0	5.4	23.3	80 以上		
今津小学校	南棟	1980	39	2009	15.9	1.6	23.3	80 以上		
松永小学校	北棟	1970	49	1998	22.1	14.1	26.1	80 以上		
松永小学校	南棟	1971	48	2010	13.6	29.0	25.8	60 未満		
柳津小学校	南棟	1975	44	2009	13.7	16.3	24.7	80 以上		
金江小学校	北棟	1979	40	2012	22.6	3.6	23.6	80 以上		
金江小学校	南棟	1965	54	2012	12.7	25.8	27.4	60 未満		
藤江小学校	北棟	1981	38	2010	19.5	0.0	23.0	80 以上		
藤江小学校	南棟	1981	38	2010	24.2	15.4	23.0	80 以上		
伊勢丘小学校	北棟	1968	51	2010	14.1	19.0	26.6	80 以上		
伊勢丘小学校	南棟	1970	49	2010	16.5	30.6	26.1	60 未満		
曙小学校	北棟	1970	49	1997	19.5	20.9	26.1	60-80		
曙小学校	南棟	1969	50	1997	19.2	23.8	26.4	60-80		
多治米小学校	校舎棟	1971	48	2011	17.6	26.1	25.8	60 未満		
旭丘小学校	北棟	1974	45	2012	22.4	14.2	25.0	80 以上		
旭丘小学校	南棟	1973	46	2009	21.8	12.3	25.3	80 以上		
有磨小学校	南棟	1966	53	2010	12.6	13.9	27.1	60 未満		
福相小学校	校舎棟	1974	45	2009	15.4	0.0	25.0	80 以上		
山野小学校	校舎棟	1965	54	2012	10.0	30.8	27.4	60 未満		
広瀬小学校	校舎棟(東側)	1964	55	2011	9.8	43.8	27.6	60 未満		
加茂小学校	南棟	1961	58	建替え工事中						
加茂小学校	西棟	1978	41	2011	25.7	9.1	23.9	80 以上		
宜山小学校	校舎棟	1971	48	2010	21.2	21.1	25.8	60-80		
駅家小学校	北棟	1973	46	2009	16.5	19.4	25.3	80 以上		
服部小学校	北棟	1979	40	2012	16.2	28.2	23.6	60 未満		
桜丘小学校	北棟	1974	45	2012	16.2	28.2	25.0	60 未満		

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数
桜丘小学校	南棟	1974	45	2012	16.1	27.0	25.0	60 未満
緑丘小学校	北棟	1975	44	2012	17.9	13.8	24.7	80 以上
緑丘小学校	南棟	1975	44	2012	18.1	15.8	24.7	80 以上
長浜小学校	北棟	1976	43	2012	21.2	25.7	24.4	60 未満
長浜小学校	南棟	1977	42	2012	18.2	27.6	24.2	60 未満
駅家東小学校	北棟	1976	43	2009	13.7	12.9	24.4	80 以上
駅家東小学校	南棟	1979	40	2009	20.7	12.9	23.6	80 以上
西深津小学校	北棟	1978	41	2012	25.3	10.5	23.9	80 以上
西深津小学校	南棟	1978	41	2012	18.6	19.0	23.9	80 以上
野々浜小学校	北棟	1978	41	2010	23.5	12.3	23.9	80 以上
野々浜小学校	南棟	1978	41	2012	14.3	20.1	23.9	60-80
幕山小学校	北棟	1978	41	2010	17.1	18.6	23.9	80 以上
幕山小学校	南棟	1978	41	2010	15.9	18.3	23.9	80 以上
久松台小学校	北棟	1979	40	2012	28.4	9.8	23.6	80 以上
久松台小学校	南棟	1979	40	2012	24.5	14.3	23.6	80 以上
新涯小学校	北棟	1979	40	2011	24.2	8.8	23.6	80 以上
新涯小学校	南棟	1979	40	2011	18.9	11.3	23.6	80 以上
山手小学校	北棟	1980	39	2012	21.0	15.2	23.3	80 以上
山手小学校	南棟	1980	39	1997	18.3	6.8	23.3	80 以上
日吉台小学校	北棟	1980	39	2012	19.7	11.4	23.3	80 以上
日吉台小学校	南棟	1980	39	2009	22.5	14.6	23.3	80 以上
内海小学校	校舎棟	1974	45	2009	23.2	18.0	25.0	80 以上
常金丸小学校	校舎棟	1958	61	2012	12.4	63.9	29.1	60 未満
常金丸小学校	屋内運動場	1974	45	2000	17.8	8.5	25.0	80 以上
網引小学校	北棟	1966	53	2012	20.8	31.6	27.1	60 未満
網引小学校	南棟	1967	52	2012	14.2	24.5	26.9	60-80
新市小学校	北棟	1974	45	2012	20.7	30.5	25.0	60 未満
新市小学校	南棟	1968	51	2012	17.7	22.8	26.6	60-80
戸手小学校	校舎棟	1963	56	2012	18.5	39.7	27.9	60 未満
能登原小学校	校舎棟	1978	41	2012	26.9	2.7	23.9	80 以上
千年小学校	校舎棟	1976	43	2012	23.9	21.3	24.4	60-80
常石小学校	校舎棟	1973	46	2011	17.5	26.6	25.3	60 未満
山南小学校	校舎棟	1978	41	2012	25.9	8.8	23.9	80 以上
神辺小学校	校舎棟	1975	44	2012	21.3	30.1	24.7	60 未満
竹尋小学校	北棟	1967	52	2006	17.3	27.9	26.9	60 未満
竹尋小学校	南棟	1978	41	2006	17.7	7.0	23.9	80 以上
御野小学校	南棟	1977	42	2010	20.6	12.2	24.2	80 以上
湯田小学校	特別教室棟	1976	43	2012	30.6	8.3	24.4	80 以上
中条小学校	南棟	1977	42	2012	18.8	14.6	24.2	80 以上

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数
道上小学校	北棟	1970	49	2010	16.5	15.1	26.1	80 以上
道上小学校	南棟	1978	41	2009	16.0	11.3	23.9	80 以上

(2) 鉄骨造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	内部鉄骨健全度	期待できる使用年数
南小学校	屋内運動場	1974	45	1998	○	80 以上
霞小学校	屋内運動場	1978	41	2003	○	80 以上
川口小学校	屋内運動場	1968	51	2005	○	80 以上
手城小学校	屋内運動場	1972	47	2004	○	80 以上
深津小学校	屋内運動場	1970	49	2002	○	80 以上
樹徳小学校	屋内運動場	1973	46	2004	○	80 以上
泉小学校	屋内運動場	1978	41	2000	○	80 以上
引野小学校	屋内運動場	1968	51	1997	○	80 以上
蔵王小学校	屋内運動場	1974	45	2005	○	80 以上
津之郷小学校	屋内運動場	1972	47	2004	○	80 以上
瀬戸小学校	屋内運動場	1969	50	2004	○	80 以上
熊野小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
箕島小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
高島小学校	屋内運動場	1973	46	2004	○	80 以上
大津野小学校	屋内運動場	1975	44	2003	○	80 以上
坪生小学校	屋内運動場	1975	44	2003	○	80 以上
春日小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
神村小学校	屋内運動場	1976	43	2003	○	80 以上
本郷小学校	屋内運動場	1979	40	2002	○	80 以上
今津小学校	屋内運動場	1980	39	2002	○	80 以上
松永小学校	屋内運動場	1972	47	2004	○	80 以上
藤江小学校	屋内運動場	1981	38	2002	○	80 以上
伊勢丘小学校	屋内運動場	1971	48	1998	○	80 以上
曙小学校	屋内運動場	1971	48	1998	○	80 以上
多治米小学校	屋内運動場	1974	45	2005	○	80 以上
旭丘小学校	屋内運動場	1974	45	2000	○	80 以上
福相小学校	屋内運動場	1976	43	2003	○	80 以上
山野小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
加茂小学校	屋内運動場	1968	51	2005	○	80 以上
宜山小学校	屋内運動場	1973	46	2004	○	80 以上

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	内部鉄骨健全度	期待できる使用年数
駅家小学校	屋内運動場	1967	52	2004	○	80 以上
服部小学校	屋内運動場	1974	45	2003	○	80 以上
桜丘小学校	屋内運動場	1974	45	2003	○	80 以上
緑丘小学校	屋内運動場	1975	44	2000	○	80 以上
長浜小学校	屋内運動場	1976	43	2003	○	80 以上
駅家東小学校	屋内運動場	1977	42	2003	○	80 以上
西深津小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
野々浜小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
幕山小学校	屋内運動場	1978	41	2002	○	80 以上
久松台小学校	屋内運動場	1979	40	2002	○	80 以上
新涯小学校	屋内運動場	1979	40	2002	○	80 以上
山手小学校	屋内運動場	1980	39	2002	○	80 以上
日吉台小学校	屋内運動場	1980	39	2002	○	80 以上
川口東小学校	屋内運動場	1981	38	2002	○	80 以上
内浦小学校	屋内運動場	1979	40	2005	○	80 以上
新市小学校	屋内運動場	1969	50	2004	○	80 以上
能登原小学校	屋内運動場	1980	39	2005	○	80 以上
常石小学校	屋内運動場	1974	45	2005	○	80 以上
山南小学校	屋内運動場	1979	40	2005	○	80 以上
神辺小学校	屋内運動場	1979	40	2006	○	80 以上
道上小学校	屋内運動場	1972	47	2006	○	80 以上

2 中学校の建物別評価結果

(1) 鉄筋コンクリート造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数	
東中学校	北棟	1965	54	2010	16.0	34.8	27.4	60 未満	
城北中学校	北棟	1952	67	2012	14.3	37.0	30.5	60 未満	
城北中学校	特別教室棟	1967	52	2010	21.9	5.2	26.9	80 以上	
城北中学校	南棟	1960	59	建替え工事中					
城南中学校	北棟	1968	51	2010	20.1	26.0	26.6	60-80	
城南中学校	特別教室棟	1978	41	2012	23.3	25.8	23.9	60 未満	
城南中学校	南棟	1979	40	2009	17.1	18.1	23.6	80 以上	
鷹取中学校	西棟	1961	58	2012	17.1	8.5	28.4	80 以上	
鷹取中学校	北棟	1970	49	1997	14.9	32.0	26.1	60 未満	
鷹取中学校	南棟	1977	42	2012	12.8	15.7	24.2	60 未満	
城東中学校	南棟	1972	47	2012	18.9	15.3	25.5	80 以上	

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数
幸千中学校	北棟	1977	42	2012	26.3	17.0	24.2	80 以上
幸千中学校	南棟	1979	40	2009	21.6	4.1	23.6	80 以上
済美中学校	北棟	1965	54	2012	14.1	38.4	27.4	60 未満
済美中学校	技術棟	1976	43	2012	28.9	16.9	24.4	80 以上
済美中学校	南棟	1979	40	2009	17.2	16.5	23.6	80 以上
向丘中学校	北棟	1975	44	2009	15.3	12.7	24.7	80 以上
向丘中学校	南棟	1963	56	2010	13.4	11.8	27.9	60 未満
鳳中学校	A棟	1965	54	2010	15.4	41.4	27.4	60 未満
鳳中学校	B棟	1966	53	1997	17.9	16.7	27.1	80 以上
鳳中学校	C棟	1971	48	2010	19.3	27.2	25.8	60 未満
鳳中学校	管理棟	1975	44	2012	18.2	28.3	24.7	60 未満
鳳中学校	技術棟	1978	41	2012	26.8	6.5	23.9	80 以上
培遠中学校	北棟	1978	41	2009	17.5	13.8	23.9	80 以上
培遠中学校	南棟	1966	53	2012	19.1	6.2	27.1	80 以上
大成館中学校	北棟	1975	44	2009	16.3	4.6	24.7	80 以上
大成館中学校	南棟	1967	52	2010	16.5	8.0	26.9	80 以上
松永中学校	北棟	1979	40	2012	14.3	2.1	23.6	80 以上
松永中学校	南棟	1974	45	2009	11.8	24.9	25.0	60 未満
中央中学校	特別教室棟	1973	46	2009	19.7	12.3	25.3	80 以上
中央中学校	南棟	1972	47	1998	14.8	28.7	25.5	60 未満
芦田中学校	中棟	1979	40	2012	18.3	15.2	23.6	80 以上
加茂中学校	校舎棟	1979	40	2009	21.7	28.6	23.6	60 未満
駅家中学校	特別教室棟	1963	56	2010	28.7	11.0	27.9	80 以上
駅家中学校	渡り廊下	1962	57	2010	25.9	6.0	28.1	80 以上
駅家中学校	技術棟	1963	56	2010	26.6	1.9	27.9	80 以上
駅家中学校	南棟	1961	58	2010	16.8	26.1	28.4	60-80
誠之中学校	北棟	1977	42	2009	22.5	9.8	24.2	80 以上
誠之中学校	中棟	1976	43	2012	18.7	18.9	24.4	80 以上
誠之中学校	南棟	1980	39	2012	20.6	9.4	23.3	80 以上
城西中学校	北棟	1979	40	2009	15.1	7.4	23.6	80 以上
城西中学校	南棟	1979	40	2012	17.7	13.2	23.6	80 以上
大門中学校	北棟	1979	40	2012	21.6	19.3	23.6	80 以上
大門中学校	技術棟	1979	40	2012	18.9	8.3	23.6	80 以上
内海中学校	北棟	1972	47	2012	15.0	34.8	25.5	60 未満
常金中学校	校舎棟	1961	58	2012	8.7	86.3	28.4	60 未満
新市中央中学校	北棟	1977	42	2012	23.6	5.8	24.2	80 以上
新市中央中学校	南棟	1977	42	2012	22.4	25.3	24.2	60 未満
千年中学校	校舎棟	1969	50	2012	22.2	15.1	26.4	80 以上

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数
至誠中学校	校舎棟	1981	38	2010	21.1	19.6	23.0	80 以上
神辺中学校	北棟	1966	53	2011	13.6	49.8	27.1	60 未満
神辺中学校	管理棟	1967	52	2012	15.0	17.7	26.9	80 以上
神辺中学校	特別教室	1967	52	2012	9.3	45.4	26.9	60 未満
神辺東中学校	西棟	1979	40	2012	17.0	11.2	23.6	80 以上

(2) 鉄骨造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	内部鉄骨健全度	期待できる使用年数
東中学校	屋内運動場	1961	58	2004	○	80 以上
城北中学校	屋内運動場	1965	54	2004	○	80 以上
城南中学校	屋内運動場	1961	58	2004	○	80 以上
鷹取中学校	屋内運動場	1959	60	2004	○	80 以上
幸千中学校	屋内運動場	1966	53	2003	○	80 以上
鳳中学校	屋内運動場	1967	52	2003	○	80 以上
培遠中学校	屋内運動場	1968	51	2003	○	80 以上
大成館中学校	屋内運動場	1977	42	2002	○	80 以上
中央中学校	屋内運動場	1974	45	2002	○	80 以上
広瀬中学校	屋内運動場	1971	48	2005	○	80 以上
駅家中学校	屋内運動場	1963	56	2004	○	80 以上
誠之中学校	屋内運動場	1976	43	2002	○	80 以上
城西中学校	屋内運動場	1979	40	2002	○	80 以上
大門中学校	屋内運動場	1979	40	2002	○	80 以上
新市中央中学校	屋内運動場	1978	41	2005	○	80 以上
千年中学校	屋内運動場	1978	41	2005	○	80 以上
至誠中学校	屋内運動場	1981	38	2005	○	80 以上
神辺中学校	屋内運動場	1968	51	2006	○	80 以上
神辺東中学校	東棟	1979	40	2012	○	80 以上
神辺東中学校	屋内運動場	1980	39	2006	○	80 以上

3 義務教育学校の建物別評価結果

(1) 鉄筋コンクリート造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる使用年数
鞆の浦学園 (旧鞆小学校)	北棟	1978	41	2012	21.5	15.7	23.9	80 以上
鞆の浦学園 (旧鞆小学校)	中棟	1979	40	2012	26.2	12.2	23.6	80 以上

(2) 鉄骨造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	内部鉄骨健全度	期待できる使用年数
鞆の浦学園 (旧鞆中学校)	屋内運動場	1971	48	2003	○	80 以上

4 中高一貫校の建物別評価結果

(1) 鉄筋コンクリート造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化 深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる 使用年数
福山中・高等学校	北棟	1973	46	2012	16.3	28.6	25.3	60 未満
福山中・高等学校	中棟	1973	46	2012	16.2	28.7	25.3	60 未満
福山中・高等学校	南棟	1973	46	2012	18.0	25.0	25.3	60-80

(2) 鉄骨造建物

学校名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	内部鉄骨健全度	期待できる使用年数
福山中・高等学校	屋内運動場	1974	45	2005	○	80 以上

5 幼稚園の建物別評価結果

(1) 鉄筋コンクリート造建物

園名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	圧縮強度 (N/mm ²)	中性化 深さ (mm)	理論式による深さ (mm)	期待できる 使用年数
西幼稚園	南棟	1973	46	2012	15.5	33.0	25.3	60 未満
道上幼稚園	管理普通教室棟	1976	43	2018	22.9	25.5	24.4	60 未満

(2) 鉄骨造建物

園名	建物名	建築年度	築年数	診断年度	内部鉄骨健全度	期待できる使用年数
手城幼稚園	保育棟,管理棟	1968	51	2017	○	80 以上
手城幼稚園	保育棟	1970	49	2017	○	80 以上
あけぼの幼稚園	保育管理棟	1969	50	2018	○	80 以上
あけぼの幼稚園	管理保育室棟	1973	46	2018	○	80 以上
坪生幼稚園	保育棟,管理棟	1972	47	2018	○	80 以上
緑丘幼稚園	保育棟	1974	45	2017	○	80 以上
新涯幼稚園	保育管理遊戯室棟	1980	39	2017	○	80 以上
湯田幼稚園	管理普通教室棟	1973	46	2018	○	80 以上

6 新耐震基準の建物

(1) 小学校

学校名	建物名	建築年度	築年数
東小学校	屋内運動場	1989	30
西小学校	屋内運動場	1988	31
川口小学校	北棟	1982	37
旭小学校	南棟	1982	37
旭小学校	屋内運動場	1989	30
光小学校	北棟	1987	32
光小学校	屋内運動場	1991	28
千田小学校	屋内運動場	1997	22
御幸小学校	屋内運動場	1988	31
津之郷小学校	南棟	1989	30
赤坂小学校	屋内運動場	1988	31
熊野小学校	給食棟	1989	30
水呑小学校	南棟	1984	35
水呑小学校	屋内運動場	2007	12
箕島小学校	校舎棟	1981	38
箕島小学校	給食棟	1990	29
高島小学校	校舎棟	1986	33
東村小学校	校舎棟	1992	27
東村小学校	給食棟	1992	27
東村小学校	屋内運動場	1992	27
柳津小学校	北棟	1987	32
柳津小学校	給食棟	1994	25
柳津小学校	屋内運動場	1982	37
金江小学校	屋内運動場	1988	31
有磨小学校	北棟	1990	29
有磨小学校	屋内運動場	1982	37
広瀬小学校	校舎棟(西側)	1995	24
広瀬小学校	屋内運動場	1995	24
加茂小学校	給食棟	1984	35
加茂小学校	特別教室棟	1987	32
駅家小学校	管理棟	1989	30
服部小学校	管理棟	1984	35
川口東小学校	北棟	1981	38
川口東小学校	南棟	1981	38
駅家西小学校	北棟	1983	36
駅家西小学校	南棟	1983	36
駅家西小学校	屋内運動場	1983	36

学校名	建物名	建築年度	築年数
大谷台小学校	北棟	1988	31
大谷台小学校	南棟	1988	31
大谷台小学校	給食棟	1988	31
大谷台小学校	屋内運動場	1988	31
明王台小学校	北棟	1996	23
明王台小学校	中棟	1996	23
明王台小学校	南棟	1996	23
明王台小学校	公民館棟	1996	23
明王台小学校	屋内運動場	1996	23
内浦小学校	北棟	1986	33
内海小学校	給食棟	2005	14
内海小学校	屋内運動場	1982	37
網引小学校	屋内運動場	2002	17
戸手小学校	屋内運動場	2004	15
千年小学校	屋内運動場	1984	35
竹尋小学校	屋内運動場	1984	35
御野小学校	北棟	1980	39
御野小学校	屋内運動場	1981	38
湯田小学校	北棟	1981	38
湯田小学校	南棟	1981	38
湯田小学校	屋内運動場	1988	31
中条小学校	北棟	1986	33
中条小学校	中棟	2002	17
中条小学校	屋内運動場	1983	36
中条小学校三谷分校	校舎棟	1990	29
中条小学校三谷分校	屋内運動場	1991	28
道上小学校	給食棟	2010	9

(2) 中学校

学校名	建物名	建築年度	築年数
東中学校	南棟	1982	37
東中学校	武道場・プール	1997	22
鷹取中学校	武道場・プール	1992	27
城東中学校	北棟	1993	26
城東中学校	技術棟・武道場	1990	29
城東中学校	屋内運動場	2012	7
済美中学校	屋内運動場	1999	20
向丘中学校	屋内運動場	2000	19
鳳中学校	武道場・プール	1990	29

学校名	建物名	建築年度	築年数
培遠中学校	特別教室棟	1982	37
培遠中学校	武道場・プール	1993	26
松永中学校	特別教室棟	1983	36
松永中学校	屋内運動場	1998	21
精華中学校	校舎棟	1988	31
精華中学校	武道場・プール	1991	28
精華中学校	屋内運動場	1988	31
芦田中学校	技術棟	1983	36
芦田中学校	特別教室棟	1981	38
芦田中学校	南棟	1985	34
芦田中学校	屋内運動場	1992	27
山野中学校	校舎棟	1986	33
山野中学校	屋内運動場	1993	26
広瀬中学校	校舎棟	1988	31
広瀬中学校	特別教室棟	1993	26
加茂中学校	屋内運動場	2001	18
駅家中学校	西棟	1983	36
大門中学校	南棟	1979	40
一ツ橋中学校	北棟	1983	36
一ツ橋中学校	南棟	1983	36
一ツ橋中学校	屋内運動場	1983	36
東朋中学校	北棟	1986	33
東朋中学校	南棟	1986	33
東朋中学校	技術棟	1986	33
東朋中学校	屋内運動場	1986	33
駅家南中学校	北棟	1987	32
駅家南中学校	技術棟	1987	32
駅家南中学校	南棟	1987	32
駅家南中学校	屋内運動場	1987	32
内海中学校	特別教室棟	2002	17
内海中学校	屋内運動場	1988	31
常金中学校	屋内運動場	1998	21
千年中学校	柔剣道場	1985	34
至誠中学校	柔剣道場	1984	35
神辺中学校	特別教室	2009	10
神辺西中学校	北棟	1983	36
神辺西中学校	南棟	1982	37
神辺西中学校	屋内運動場	1984	35

(3) 義務教育学校

学校名	建物名	建築年度	築年数
鞆の浦学園(旧鞆小)	南棟	2018	1
鞆の浦学園(旧鞆小)	屋内運動場	1990	29

(4) 中高一貫校

学校名	建物名	建築年度	築年数
福山中・高等学校	講義棟	1998	21
福山中・高等学校	格技場	1981	38

(5) 幼稚園

園名	建物名	建築年度	築年数
郷分幼稚園	保育管理棟・遊戯室棟	2003	16
幕山幼稚園	遊戯室棟	1988	31

(6) 給食センター

施設名	建物名	建築年度	築年数
沼隈給食センター	給食センター	2000	19
新市給食センター	給食センター	2013	6