

2019年度(令和元年度) 大型カルバート 点検結果

| 施設名(フリガナ) | | 路線名 | 延長 (m) | 幅員 (m) | 点検記録 |
|--------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 判定区分 |
| 春日坪生1号幹線1号函渠 | カスガツホウイチゴウカンセンイチゴウカンキョ | 市道春日坪生1号幹線 | 11.4 | 7.1 | Ⅲ |
| 春日坪生1号幹線2号函渠 | カスガツホウイチゴウカンセンニコウカンキョ | 市道春日坪生1号幹線 | 8 | 9.7 | Ⅲ |
| 春日坪生1号幹線4号函渠 | カスガツホウイチゴウカンセンヨンゴウカンキョ | 市道春日坪生1号幹線 | 9 | 6.5 | Ⅲ |
| 山手東手城幹線1号函渠 | ヤマテヒガシテンロカンセンイチゴウカンキョ | 市道山手東手城幹線 | 27 | 9.5 | Ⅲ |
| 高屋川右岸幹線1号函渠 | タカヤガワウガンカンセンイチゴウカンキョ | 市道高屋川右岸幹線 | 15.5 | 7.7 | Ⅲ |
| 春日坪生2号幹線1号函渠 | カスガツホウニコウカンセンイチゴウカンキョ | 市道春日坪生2号幹線 | 9 | 8.3 | Ⅲ |
| | | | | | |