

幼稚園名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果						改修後			
		番号	枝番						優先度調査		第一次診断		第二次診断		改修 年度	Is値	q値	
									診断 年度	ラン ク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値				q値
西幼稚園	保育棟(北)	8	2, 4	昭和48	RC	2	755	旧基準			H16	0.32	H24	0.55	1.09	R1	0.77	1.18
手城幼稚園	保育棟(北)	1	1	昭和43	S	1	238	旧基準	H19	③			H29	0.09	0.39			
	保育棟(南)	3	0	昭和46	S	1	350	旧基準	H19	③			H29	0.14	0.57			
郷分幼稚園	保育管理棟	6	1	平成15	S	1	271	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遊戯室棟	6	2	平成16	S	1	214	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
あけぼの幼稚園	保育棟	1	0	昭和44	S	1	256	旧基準	H19	②			H30	0.18	0.77			
	保育管理棟	3	0	昭和48	S	1	274	旧基準	H19	②			H30	0.13	0.57			
坪生幼稚園	保育棟(東側)	1	3	昭和52	S	1	357	旧基準	H19	③			H30	0.13	0.53			
緑丘幼稚園	保育棟(中央)	1	1	昭和49	S	1	210	旧基準	H19	③			H29	0.11	0.47			
	保育棟(西側)	1	3	昭和51	S	1	238	旧基準	H19	③			H29	0.11	0.47			
新涯幼稚園	保育管理棟	3	1	昭和55	S	1	330	旧基準	H19	④			H29	0.61	2.46	-	-	-
	遊戯室棟	3	2	平成1	S	1	203	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯田幼稚園	管理普通教室棟	1	1	昭和48	S	1	466	旧基準	H19	②			H30	0.24	0.99			
道上幼稚園	管理普通教室棟	1	1	昭和51	RC	1	408	旧基準			H19	0.74	H30	1.06	1.03	-	-	-
大学附属こども園	管理・保育棟	1	0	平成29	S	2	1,887	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊勢丘こども園	管理保育室棟	1	1	令和1	W	1	491	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育室棟	1	2	令和1	W	1	426	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	保育・給食室等	1	3	令和1	W	1	643	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遊戯室棟	1	4	令和1	W	1	270	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-