

2023年（令和5年）7月8日からの大雨による
災害対応状況及び被害状況について（最終報）

7月11日8時30分現在
※下線部は前回からの変更点

1 気象状況（警報・注意報）

7月 8日	10時15分	大雨注意報
7月 9日	0時17分	大雨警報（浸水害）、洪水注意報
	3時04分	洪水警報
	18時50分	大雨警報（浸水害）、洪水警報 解除
		大雨注意報
<u>7月10日</u>	<u>15時21分</u>	<u>大雨注意報 解除</u>

2 福山市の体制

7月 8日	10時15分	注意第1体制
7月 9日	0時17分	注意第2体制
	3時04分	警戒第3体制
	6時24分	非常第4体制
	18時50分	注意第1体制
<u>7月10日</u>	<u>15時21分</u>	<u>体制解除</u>

3 避難情報の発令

7月 9日	6時24分	避難指示【警戒レベル4】 有地川 有磨、福相、宜山（芦田川より南）
	18時50分	解除

4 緊急避難場所

7月 9日	6時24分	2か所を開設 芦田中学校、福田交流館
	18時50分	全て閉鎖

5 避難者の状況

避難者なし

6 被害状況 ※累計

(1) 人的被害 なし

(2) 住家被害 建物浸水 床下2か所 駅家町（2）

(3) その他被害 なし

(4) 道路・橋梁被害

道路冠水	1か所	駅家町
道路陥没	1か所	芦田町
路肩崩壊	2か所	加茂町, 津之郷町
崩土	1か所	神辺町

(5) 河川・ため池等被害 なし

(6) 土砂災害 4か所 駅家町 (2), 新市町 (1), 加茂町 (1)

(7) 倒木 1か所 新市町

(8) ライフライン被害

電気：7月9日 12時46分停電 加茂町芦原, 加茂町栗根 (各10戸未満)
加茂町北山 (210戸)

18時50分復旧

ガス：異常なし

水道：異常なし

電話：異常なし

船の運航状況：7月11日8時30分現在

走島汽船 平常どおり

鞆市営渡船 平常どおり

鉄道の運行状況：7月11日8時30分現在

山陽新幹線 平常どおり

山陽本線 平常どおり

福塩線 平常どおり

井原線 平常どおり

バスの運行状況：7月11日8時30分現在

中国バス 平常どおり

鞆鉄道 平常どおり

北振バス 平常どおり

井笠バス 平常どおり

まわローズ 平常どおり

ローズライナー 平常どおり

福山リムジンバス 平常どおり

その他 平常どおり

(9) 火災被害 なし

(10) その他 なし

7 通行止め

市道 6か所

下山守橋（駅家町）

下郷橋（駅家町）

神島橋西詰アンダーパス（神島町）【解除済み】

近田橋（駅家町）

中野25号線（加茂町）

川北50号線（神辺町）

県道 4か所

県道井関加茂線（加茂町～神石高原町）【解除済み】

県道藤尾井関線（新市町～神石高原町）【解除済み】

県道坂瀬川駅家線（駅家町～神石高原町）【解除済み】

県道加茂油木線（山野町～神石高原町）【解除済み】

8 学校休業

なし

9 その他

神辺歴史民俗資料館 臨時休館 （9日～11日（予定））