

# 道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

## 【網引学区】

| 対策箇所番号 | 対策が必要な理由                | 対応課 | 対応完了年度 | 延長(m) |
|--------|-------------------------|-----|--------|-------|
| 網引-1   | 道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない     | 新市  | 2017   | 90    |
| 網引-2   | 道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない     | 新市  | 2018   | 94    |
| 網引-3   | 歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない | 新市  | 2020   | 12    |
| 網引-4   | 道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない     | 新市  | 2020   | 19    |
| 網引-5   | 道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない     | 新市  | 2020   | 49    |
| 網引-6   | 水路が深く、転落防止柵がない          | 新市  | -      | -     |
| 網引-7   | 水路が深く、転落防止柵がない          | 新市  | 2019   | 122   |
| 網引-8   | 水路が深く、転落防止柵がない          | 新市  | 2017   | 14    |
| 網引-9   | 道路幅員が狭く、水路に転落防止柵がない     | 新市  | 2019   | 90    |
| 網引-10  | 水路が深く、転落防止柵がない          | 新市  | 2019   | 16    |

網引学区位置図

