


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【大津野学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
大津野-1	過去に転落事故が発生しているため、対策が必要。	道路整備③	2018	34
大津野-2	転落の可能性がある	農林整備	2019	26

大津野学区位置図



縮尺 S=1:10,000