


# 道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

## 【春日学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
春日-1	交差点内の水路で交通量も多く、水路の幅も広いため対策が必要。	道路整備③	2020	26
春日-2	水路が広く深く時期によっては水量が多いため対策が必要。	道路整備③	2018	3
春日-3	水路が高く大雨時に水路の水が道路の高さまでくることがあるため対策が必要。	道路整備③	2018	27
春日-4	付近住民の散歩道になっているが、川沿いのため対策が必要。	道路整備③	2021	132
春日-5	道路と川との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2021	276
春日-6	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2022	93
春日-7	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2020	57
春日-8	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2020	291
春日-9	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2022	19
春日-10	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2021	77
春日-11	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2020	49
春日-12	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	-	-
春日-13	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2021	201
春日-14	段差が大きいため対策が必要。	道路整備③	2022	11
春日-15	柵が途切れている。	道路整備③	2018	69
春日-16	既設防止柵老朽化のため更新が必要	道路整備③	2022	220

# 春日学区位置図



縮尺 S=1:10,000