

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【加茂学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
加茂-1	歩行者のスペースが狭く、ガードレールがない	北部	2020	18
加茂-2	歩行者のスペースが狭く、ガードレールがない	北部	2020	9
加茂-3	道路と水路の交差部で、転落防止柵が無い	北部	-	-
加茂-4	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2019	258
加茂-5	転落事故が発生している。	北部	2019	13
加茂-6	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	北部	2020	20
加茂-7	道路との高低差が高い	北部	2021	40
加茂-8	道路幅員が狭小で、橋に柵等がない。	北部	2021	11
加茂-9	就学前施設の周辺で、河川及び深側溝への転落防止柵がない。	北部	2022	8
加茂-10	道路との高低差が高く転落防止柵がない	北部	2022	8

加茂学区位置図



縮尺 S=1:10,000

加茂学区位置图



縮尺 S=1:10,000