


# 道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

## 【熊野学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
熊野-1	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2019	207
熊野-2	橋の幅員が狭く、柵がない。	農林整備	-	-
熊野-3	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	-	-
熊野-4	道路と川の境に何も無い。道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2022	115
熊野-5	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	-	-
熊野-6	道路と川の境に何も無い。	道路整備①	-	-
熊野-7	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	-	-
熊野-8	橋梁へ柵がない	道路整備①	2018	19
熊野-9	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2020	121
熊野-10	道路と川の境に何も無い。	道路整備①	2020	16

熊野学区位置図①



縮尺 S=1:10,000

熊野学区位置図②



縮尺 S=1:10,000