

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【桜丘学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
桜丘-1	隣接水路高さが深く、柵が無い	道路整備②	2017	30
桜丘-2	交差点部で急カーブになっており、脱輪等の危険性が高い	道路整備②	2020	17
桜丘-3	隣接水路高さが深く、柵が無い	道路整備②	2018	25
桜丘-4	隣接地との高低差があり、柵が無い	道路整備②	2022	12

桜丘学区位置図



縮尺 S=1:10,000