


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【竹尋学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
竹尋-1	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	19
竹尋-2	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、路肩に転落防止柵がない	神辺	-	-
竹尋-3	急な坂道で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	24
竹尋-4	以前に歩行者が水路へ転落し、怪我をしたことがある	神辺	2019	82
竹尋-5	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	116
竹尋-6	雑草により、水路と歩道の境がわかりにくい、路肩に転落防止柵がない	神辺	2020	33
竹尋-7	以前に歩行者が水路へ転落し、怪我をしたことがある	神辺	2018	5
竹尋-8	以前に歩行者が水路へ転落し、怪我をしたことがある	神辺	2022	83
竹尋-9	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
竹尋-10	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	894
竹尋-11	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、路肩に転落防止柵がない	神辺	2018	24
竹尋-12	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2021	16

竹尋学区位置図



縮尺 S=1:10,000

竹尋学区位置図

