

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【田島西部学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
田島西部-1	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、河川に転落防止柵がない	沼隈	2019	19
田島西部-2	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、河川に転落防止柵がない	沼隈	-	-
田島西部-3	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、河川に転落防止柵がない	沼隈	2019	14
田島西部-4	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、河川に転落防止柵がない	沼隈	2019	20
田島西部-5	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、河川に防護柵がない	沼隈	2019	26
田島西部-6	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない	沼隈	-	-
田島西部-7	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	沼隈	-	-
田島西部-8	水路に転落の危険あり	沼隈	2018	6
田島西部-9	歩行者のスペースが狭く、転落防止柵がない	沼隈	2019	22

田島西部地区位置図

