


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【田島東部学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
田島東部-1	水路に転落の危険あり	沼隈	2019	76
田島東部-2	歩行者のスペースが狭く、転落防止柵がない	沼隈	2019	18

田島東部地区位置図



縮尺 S=1:10,000