


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【坪生学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
坪生-1	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない。	道路整備③	2019	20
坪生-2	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	道路整備③	2019	46
坪生-3	歩行者の通行が多い道であるため、対策が必要。	道路整備③	2020	24
坪生-4	雑草により水路と歩道の境がわかりにくい。	港湾河川	2019	104
坪生-5	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路が深く、ガードレールがない。	道路整備③	2020	15
坪生-6	道路敷と水路の境が雑草でわかりにくく、水路肩の目印になるものがない。	道路整備③	2020	500
坪生-7	自転車で通学している学生が多い路線で、水路幅員も広く、転落防止柵がない。	道路整備③	2020	67
坪生-8	過去に転落事故が発生しているため、対策が必要。	道路整備③	2019	85
坪生-9	歩行者のスペースが狭く、水路に転落防止柵がない。	道路整備③	2022	60

坪生学区 位置図



縮尺 S=1:10,000