

# 道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

## 【鞆学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
鞆-1	橋に柵が低い。	道路整備①	2018	7
鞆-2	柵が途切れている。	道路整備①	2018	19
鞆-3	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2018	10
鞆-4	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2018	5
鞆-5	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2018	14
鞆-6	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2019	4
鞆-7	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2021	8
鞆-8	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2021	6
鞆-9	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2021	12



鞆地区位置図



縮尺 S=1:10,000