


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【光学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
光-1	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2019	19
光-2	隣接水路高さが深く、柵が無い	道路整備②	2018	103
光-3	隣接水路高さが深く、柵が無い	道路整備②	2017	39
光-4	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2017	19
光-5	隣接水路高さが深く、柵が無い	港湾河川	2019	1
光-6	隣接水路高さが深く、柵が無い	道路整備②	2017	73
光-7	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2021	411
光-8	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2019	3
光-9	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2019	3
光-10	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2019	1
光-11	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2017	2
光-12	自転車の通行が多く、水路との境に何も無い。	道路整備①	2018	46
光-13	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2020	22
光-14	隣接水路幅が広く、柵が無い	道路整備②	2021	87

光学区位置図



縮尺 S=1:10,000