


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【福相学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
福相-1	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	北部	2019	220
福相-2	歩行者スペースが狭く、水路に転落防止柵がない。	北部	-	-
福相-3	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	北部	-	-
福相-4	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	北部	2018	9
福相-5	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	北部	2018	52
福相-6	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、水路が深く、ガードレールがない。	北部	-	-
福相-7	水路肩の目印になるものがない。	北部	-	-
福相-8	水路肩の目印になるものがない。	北部	-	-
福相-9	水路肩の目印になるものがない。	北部	-	-
福相-10	水路肩の目印になるものがない。	北部	-	-
福相-11	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、転落防止柵がない。	北部	2018	12
福相-12	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭いうえ、転落防止柵がない。	北部	2018	47

福相学区位置图



縮尺 S=1:10,000