


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【本郷学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
本郷-1	自転車・歩行者の通行が多い路線で、高低差があるうえ、水路に防護柵がない。	松永	2022	312
本郷-2	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	松永	2020	237
本郷-3	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	松永	2020	25
本郷-4	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	松永	2018	8
本郷-5	自転車・歩行者の通行が多い路線で、高低差があるうえ、水路に防護柵がない。	松永	2022	121
本郷-6	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	松永	2021	15
本郷-7	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない。	松永	2021	41
本郷-8	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、高低差がある。	松永	2022	115

本郷学区位置図



縮尺 S=1:10,000