

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【緑丘学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
緑丘-1	橋に転落防止柵が設置されていない。	道路整備③	2020	5
緑丘-2	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2018	91
緑丘-3	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2019	21
緑丘-4	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2019	40
緑丘-5	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2019	39
緑丘-6	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2019	4
緑丘-7	過去に転落事故が発生しているため、対策が必要。	道路整備③	2018	6
緑丘-8	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2021	13
緑丘-9	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2021	36
緑丘-10	過去に転落事故が発生しているため、対策が必要。	道路整備③	2021	161
緑丘-11	水路との境に何も無いため対策が必要。	道路整備③	2021	44

緑丘学区位置図



縮尺 S=1:10,000