

道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【道上学区】

対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
道上-1	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
道上-2	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	98
道上-4	毎年1, 2回冠水し、道路と水路の境がわかりにくい	神辺	2022	192
道上-5	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
道上-6	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
道上-7	歩行者のスペースが狭いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2020	12
道上-8	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭いうえ、路肩に転落防止柵がない	神辺	-	-
道上-9	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	-	-
道上-10	雑草により水路と道路の境がわかりにくい	神辺	2019	117
道上-11	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	47
道上-12	雑草により水路と道路の境がわかりにくい	神辺	2020	83
道上-13	雑草により水路と道路の境がわかりにくい	神辺	-	-
道上-14	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	102
道上-15	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	2019	5
道上-16	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	2
道上-17	水路が深く、水路に転落防止柵がない	神辺	2018	15
道上-18	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	158
道上-19	水路幅員が広く、水路が深いうえ、水路に転落防止柵がない	神辺	2022	48

