


道路転落事故防止事業対策箇所一覧表

【山野学区】


対策箇所番号	対策が必要な理由	対応課	対応完了年度	延長(m)
山野-1	歩行者のスペースが狭く、ガードレールがない	北部	-	-
山野-2	歩行者のスペースが狭く、ガードレールがない	北部	2018	8
山野-3	道路幅員が狭小で、段差がありガードレールがない	北部	-	-
山野-4	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	59
山野-5	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	-	-
山野-6	道路幅員が狭小で、水路に転落防止柵がない	北部	2020	2
山野-7	道路幅員が狭小で、過去に転落したことがある	北部	2021	38
山野-8	道路幅員が狭小で、過去に転落したことがある	北部	2022	19

山野学区位置図



縮尺 S=1:10,000

山野学区位置图



縮尺 S=1:10,000