

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【継続対策】

【大津野学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記


地区	対策 地区 番号	対策が必要な理由	対応課	対応 完了 年度	延長 (m)
大津野	1	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		43
大津野	2	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		2
大津野	3	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		338
大津野	4	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		6
大津野	5	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		8
大津野	6	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭い。路肩に転落防止柵がない	道路整備③		40
大津野	7	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭い。路肩に転落防止柵がない	道路整備③		7
大津野	8	道路に高低差があり、転落防止柵がない	道路整備③		78
大津野	9	道路に高低差があり、転落防止柵がない	道路整備③		14
大津野	10	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③		6
大津野	11	水路が深く、転落防止柵がない	道路整備③	-	-

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（都市公園）

【大津野学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	管理番号	都市公園名	種類	対応課	対応完了年度	延長(m)
大津野	109	大津野石樋公園	街区公園	道路整備③		142
大津野	112	大津野西公園	街区公園	道路整備③		73
大津野	308	大門東谷公園	街区公園	道路整備③		26



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。