

# 水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【継続対策】

## 【光学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記


| 地区 | 対策<br>地区<br>番号 | 対策が必要な理由              | 対応課   | 対応<br>完了<br>年度 | 延長<br>(m) |
|----|----------------|-----------------------|-------|----------------|-----------|
| 光  | 1              | 水路まで高低差があり、転落防止柵が無い   | 道路整備① |                | 1         |
| 光  | 2              | 水路まで高低差があり、転落防止柵が無い   | 道路整備① |                | 4         |
| 光  | 3              | 道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない | 道路整備① |                | 58        |
| 光  | 4              | 道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない | 道路整備① |                | 15        |
| 光  | 5              | 水路に転落防止柵がない           | 道路整備② |                | 5         |
| 光  | 6              | 水路に転落防止柵がない           | 道路整備② |                | 200       |
| 光  | 7              | 水路に転落防止柵がない           | 道路整備② | 2023           | 11        |

# 水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（都市公園）

## 【光学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

| 地区 | 管理番号 | 都市公園名 | 種類   | 対応課   | 対応完了年度 | 延長(m) |
|----|------|-------|------|-------|--------|-------|
| 光  | 21   | 五本松公園 | 近隣公園 | 道路整備② |        | 1     |
| 光  | 21   | 五本松公園 | 近隣公園 | 道路整備② |        | 1     |



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。