

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【継続対策】

【福相学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記


地区	対策 地区 番号	対策が必要な理由	対応課	対応 完了 年度	延長 (m)
福相	1	道路幅員が狭小で歩行者スペースが狭い。水路に転落防止柵がない。	北部建設②	2023	30
福相	2	水路肩の目印になるものがない。	北部建設②		20
福相	3	水路肩の目印になるものがない。	北部建設②		10
福相	4	水路肩の目印になるものがない。	北部建設②		10
福相	5	水路肩の目印になるものがない。	北部建設②		70
福相	6	高低差があるが、転落防止柵がない。	北部建設②		10
福相	7	途中から転落防止柵がない。また、既設の転落防止柵が老朽化している。	北部建設②		30
福相	8	水路に転落防止柵がない。	北部建設②		40
福相	9	高低差があるが、転落防止柵がない。	北部建設②	2023	24
福相	10	高低差があるが、転落防止柵がない。	北部建設②		65
福相	11	道路が整備され交通量が増えたが、転落防止柵がない。	北部建設②		80
福相	12	高低差があるが、転落防止柵がない。	北部建設②	2023	32
福相	13	高低差があるが、転落防止柵がない。	北部建設②	2023	35

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（都市公園）

【福相学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	管理番号	都市公園名	種類	対応課	対応完了年度	延長(m)
福相	74	芦田向陽公園	街区公園	北部建設②	2023	8
福相	261	下割石公園	街区公園	北部建設②	2023	4



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。