

【追加資料1】施設カルテサンプル

施設カルテ

2023年実績

■施設写真



■施設基本情報

施設コード	33
施設名称	公用車駐車場
施設分類	駐車場、駐輪場
建物の延床面積合計	4,971.33㎡
土地の保有敷地面積合計	3,744.55㎡

■備考

■簡易施設評価

整備の方向性	用途廃止	管理者視点	2.21点
		利用者視点	2.69点
建物劣化度	建物管理度	運用管理度	
A	X	X	
設備管理度	立地環境度	施設活用度	
X	D【要対応】	D【要対応】	

■建物一覧

棟番号	棟名称	建築年	耐用年数	残存年数	延床面積(㎡)	構造	耐震性能	
							診断	補強
33-1	駐車棟	1993年	31	-1	4,479.4	鉄骨造		不要
33-2	車輛整備棟	1994年	31	0	491.93	鉄骨造		不要

施設

●●●駐車場

所属

82000:資産活用課

住所

広島県福山市東桜町●●番●号

用途

駐車場、駐輪場

複合区分

併設

■地図



■所管

—	—	—	建	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---

■利用

—	—	—	—	—	倉	—
---	---	---	---	---	---	---

■点検報告

点検情報がありません

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			

■施設運営情報

職員数	12人
うち、非常勤、臨時・委託人用	7人


■施設内保有スペース

入居戸数	*
空室数	*
駐車台数	176台

■施設利用・稼働状況

延べ利用者数	100人
運営時間(1日)(①)	8.0時間
年間運営日数(②)	220日
稼働率(①×②/(24×365))	20.09%

【稼働率(%)】



【収入支出情報

使用料及び手数料	0千円
その他収入	0千円
収入合計	0千円

■収入支出情報

財産購入費	0千円
物件費	0千円
工事費	0千円
修繕費	0千円
委託費	0千円
人件費	0千円
その他経費	0千円
支出合計	0千円

■財産情報

棟番号	棟名称	取得価格(千円)(③)	減価償却累計額(千円)(④)	評価額(千円)(⑤)	老朽化率(%) (④/③)
33-1	駐車棟	—	—	—	0
33-2	車輛整備棟	—	—	—	0


■点検報告

点検情報がありません

■大規模修繕・改修工事履歴

実施期間	工事種別	工事名	工事費(千円)
大規模修繕・改修工事情報がありません			

【支出+収入(千円)】



【主な修繕・改修費用(千円)】



※ 本カルテは例示用として作成したものです。