

市立学校・幼稚園の耐震化の状況・学校別一覧

- 1 「構造」欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造を, 「S」とあるのは鉄骨造を, 「W」とあるのは木造をいいます。
- 2 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(1981年(昭和56年))以前に建築されたものを, 「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- 3 (1)「新基準」との表示のあるものは, 耐震性がありますので, 「区分」欄から右の各欄は, すべて「-」となっています。
- (2)「旧基準」との表示のあるもののうち, 改修済みのものについては, 「改修後」の欄に「改修年度」, 「Is値」及び「q値」(後述)をそれぞれ掲げてあります。
- (3)「旧基準」との表示のあるもののうち, 未改修のものについては, 「優先度調査」, 「第一次診断」又は「第二次診断」のいずれかが実施されていますので, これらのいずれか該当する欄にそのデータを掲げてあります。
- 4 (1)「優先度調査」は, 正確には「耐震化優先度調査」といい, 学校の設置者が, どの学校施設から耐震診断を実施すべきか, その優先度を検討することを主な目的として実施するもので, 優先度の高いものから順に, ①から⑤までのランク付けをすることとなっています。
- 「優先度調査」を実施した年度を「年度」欄に, 優先度ランクを「ランク」欄に掲げてあります。
- (2)「第一次診断」は, 個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。
- 「第一次診断」を実施した年度及び「Is値」(後述)を, それぞれの欄に掲げてあります。
- (3)「第二次診断」は, 個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。
- 「第二次診断」を実施した年度並びに「Is値」及び「q値」(後述)を, それぞれの欄に掲げてあります。
- 5 「Is値」(構造耐震指標)は, 建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので, その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
- 国の基準では, 第二次診断等により算定したIs値が0. 6以上の場合を, 「耐震性がある建物」として取り扱っています。
- 6 「q値」(保有水平耐力に係る指標)は, 地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表すもので, その値が大きいほどよく, 1.0以上が目標値とされています。

※耐震診断は, 2階以上の階を有し, または延べ面積が200㎡超の非木造建物を対象としています。(ただし休校・休園は対象外です)

※この一覧表には, 3階以上の階を有し, または延べ面積が500㎡超の木造建物も掲載しています。(ただし休校・休園は対象外です)

2025年(令和7年)4月1日現在

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診 断 年 度	ランク	診 断 年 度	Is値	診 断 年 度	Is値	q値	改 修 年 度	Is値	q値
東小学校	北棟	19	1	令和2	RC	4	4,243	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	10	0	昭和53	RC	2	1,280	旧基準			H16	0.52	H22	0.91	3.07	-	-	-
	屋内運動場	16	0	平成1	S	2	832	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西小学校	北棟	18	0	令和5	RC	4	4,992	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	8	1,3	昭和48	RC	3	1,030	旧基準			H16	0.32	H24	0.55	1.09	R1	0.77	1.18
	屋内運動場	12	0	昭和63	S	2	809	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南小学校	北棟	9	1,2	昭和44	RC	4	2,691	旧基準	H16	①			H22	0.43	1.55	H28	0.77	2.70
	南棟	13	1	昭和27	RC	3	1,463	旧基準	H16	①			H24	0.58	1.43	R1	0.76	2.07
	屋内運動場	16	0	昭和49	S	1	703	旧基準					H10	0.19	0.60	H19	0.90	1.26
霞小学校	北棟	2	1,2,3	昭和36	RC	1,3	1,456	旧基準	H16	②			H24	0.33	1.14	H29	0.76	2.66
	特別教室棟	16	0	昭和52	RC	3	744	旧基準	H16	②			H23	0.89	1.11	-	-	-
	南棟	19	0	昭和55	RC	2	1,666	旧基準			H16	0.44	H24	0.84	2.85	-	-	-
	屋内運動場	18	0	昭和53	S	2	799	旧基準					H15	0.33	1.05	H26	0.82	1.51
川口小学校	北棟	34	0	昭和57	RC	2	1,094	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中棟	3	1,2,3,4	昭和37	RC	3	3,052	旧基準			H15	0.32	H24	0.18	1.59	H27	0.81	3.00
	南棟	4	0	昭和41	RC	2	1,066	旧基準			H15	0.31	H24	0.37	1.65	H26	0.77	2.70
	屋内運動場	17	0	昭和43	S	1	709	旧基準					H17	0.54	0.99	H26	0.78	1.54

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
手城小学校	北棟	15	1,2	昭和46	RC	3,4	2,363	旧基準			H15	0.34	H24	0.47	1.14	H26	0.77	1.96
	北棟(東)	15	3	昭和54	RC	2	203	旧基準			H15	1.00	H24	1.00	2.26	－	－	－
	南棟	2	1,2	昭和42	RC	4	2,716	旧基準					H24	0.18	1.04	H27	0.76	2.07
	屋内運動場	16	0	昭和47	S	2	776	旧基準					H16	0.22	0.68	H21	0.76	1.20
深津小学校	北棟	2	1	昭和45	RC	4	3,842	旧基準	H16	①			H22	0.25	1.07	H24	0.76	2.03
	南棟	1	0	昭和44	RC	3	2,203	旧基準	H16	①			H23	0.44	1.62	H29	0.75	1.88
	屋内運動場	3	0	昭和45	S	1	764	旧基準					H14	0.31	0.77	H27	0.92	1.68
樹徳小学校	北棟	9	1,2,3	昭和46	RC	4	3,449	旧基準	H16	②			H22	0.35	1.29	H30	0.76	2.00
	南棟	3	1,2,3	昭和42	RC	3,4	2,658	旧基準	H16	①			H22	0.35	1.55	H29	0.75	2.55
	屋内運動場	14	1,2	昭和48	S	2	806	旧基準					H16	0.21	0.65	H22	0.76	1.42
泉小学校	北棟	19	1,2	昭和46	RC	4	2,596	旧基準			H15	0.27	H21	0.24	1.06	H24	0.79	1.88
	中棟	26	0	昭和54	RC	4	1,004	旧基準			H15	0.30	H24	0.26	1.18	H26	0.87	2.07
	南棟	23	0	昭和51	RC	3	1,377	旧基準			H15	0.47	H24	0.56	1.99	H27	0.81	2.18
	屋内運動場	25	0	昭和53	S	2	793	旧基準					H12	0.43	0.92	H19	0.77	2.04
旭小学校	北棟(東側)	10	1,2	昭和45	RC	3,4	2,606	旧基準			H15	0.20	H21	0.53	1.85	H25	0.76	1.33
	北棟(西側)	10	3	昭和53	RC	3	200	旧基準			H15	0.20	H21	1.23	4.14	－	－	－
	南棟	17	1	昭和57	RC	3	1,435	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	19	0	平成1	S	2	835	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
光小学校	北棟	18	0	昭和62	RC	2	826	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	中棟(西側)	14	1	昭和53	RC	4	1,278	旧基準			H15	0.46	H24	0.46	1.24	H27	0.76	1.37
	中棟(東側)	14	2	昭和57	RC	4	606	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	5	1,2	昭和42	RC	3	1,911	旧基準					H9	0.18	0.79	H22	0.75	1.18
	屋内運動場	22	0	平成3	S	2	815	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
引野小学校	北棟	2	1,2	昭和45	RC	2,3	1,866	旧基準			H15	0.39	H24	0.28	1.22	H26	0.78	1.92
	南棟	1	1,2	昭和41	RC	3	2,362	旧基準			H15	0.54	H24	0.30	1.32	H27	0.80	2.18
	屋内運動場	3	0	昭和43	S	1	784	旧基準					H9	1.08	2.08	－	－	－
蔵王小学校	校舎棟(西側)	1	1,2	昭和48	RC	4	3,019	旧基準			H15	0.19	H21	0.25	1.11	H25	0.80	2.77
	校舎棟(東側)	1	3	昭和63	RC	3	252	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	3	0	昭和49	S	2	808	旧基準					H17	0.15	0.49	H20	0.81	1.20
千田小学校	北棟(東側)	18	1	昭和54	RC	4	2,087	旧基準			H15	0.39	H24	0.54	1.70	H28	0.76	1.86
	北棟(西側)	18	2,3	昭和57	RC	4	1,942	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟(東側)	15	1	昭和49	RC	3	794	旧基準			H15	0.47	H23	0.58	1.11	H29	0.81	1.84
	南棟(西側)	15	2	昭和53	RC	3	698	旧基準			H15	0.66	H24	0.69	1.56	－	－	－
	屋内運動場	26	0	平成9	W	2	853	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
御幸小学校	北棟(西側)	19	1	昭和50	RC	4	1,329	旧基準			H15	0.20	H21	0.40	1.03	H25	0.76	1.92
	北棟(東側)	19	2	昭和53	RC	4	1,736	旧基準			H16	0.20	H21	0.40	1.03	H25	0.76	1.92
	南棟	16	1,2	昭和46	RC	3	2,557	旧基準			H15	0.19	H21	0.47	1.48	H27	0.81	2.67
	屋内運動場	20	0	昭和63	S	2	801	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
津之郷小学校	北棟(西側)	13	1	昭和48	RC	4	1,063	旧基準			H15	0.35	H24	0.61	1.22	－	－	－
	北棟(東側)	13	2	昭和52	RC	2	794	旧基準			H15	0.74	H24	0.92	3.15	－	－	－
	南棟	19	0	平成1	RC	2	1,040	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	11	0	昭和47	S	2	695	旧基準					H16	0.07	0.26	H23	0.83	1.28
赤坂小学校	校舎棟	12	1,2,3	昭和47	RC	4	2,930	旧基準			H15	0.59	H24	0.26	1.64	H26	0.77	2.81

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
赤坂小学校	屋内運動場	15	0	昭和63	S	2	716	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬戸小学校	北棟	1	1,2,3	昭和41	RC	3	2,218	旧基準			H15	0.21	H21	0.35	1.07	H27	0.78	2.88
	南棟	10	1,2,3	昭和50	RC	3,4	3,170	旧基準			H15	0.32	H24	0.32	1.13	H28	0.76	1.37
	屋内運動場	3	1,2	昭和44	S	1	718	旧基準					H16	0.12	0.37	H22	0.81	1.44
熊野小学校	北棟(西側)	2	1,2	昭和42	RC	3	755	旧基準			H15	0.57	H24	0.47	1.63	H30	0.80	2.77
	北棟(東側)	2	3,4	昭和57	RC	3	1,021	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	8	1,2	昭和50	RC	3	881	旧基準			H15	0.57	H24	0.59	2.07	H29	0.80	2.77
	屋内運動場	11	0	昭和53	S	2	701	旧基準					H14	0.74	1.50	-	-	-
水呑小学校	北棟(東側)	15	1,2	昭和46	RC	4	2,631	旧基準					H9	0.32	1.13	H27	0.75	2.66
	北棟(西側)	23	0	昭和51	RC	3	1,636	旧基準			H15	0.42	H24	0.57	1.17	H27	0.78	1.85
	南棟	30	0	昭和59	RC	3	893	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	37	0	平成19	W	2	880	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
箕島小学校	校舎棟	8	1,2	昭和56	RC	2	1,673	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	7	0	昭和53	S	2	699	旧基準					H14	0.45	0.81	H26	1.06	1.83
高島小学校	校舎棟	11	0	昭和61	RC	4	2,171	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	8	0	昭和48	S	2	660	旧基準					H16	0.31	0.57	H26	0.82	1.34
大津野小学校	北棟	16	1,2	昭和49	RC	4	2,923	旧基準			H15	0.36	H24	0.46	1.11	H28	0.78	1.25
	南棟	15	1,2	昭和49	RC	3	2,106	旧基準			H15	0.41	H24	0.75	1.18	-	-	-
	屋内運動場	22	0	昭和50	S	2	804	旧基準					H15	0.59	1.08	H20	0.77	2.38
坪生小学校	北棟	1	0	昭和49	RC	4	3,227	旧基準			H15	0.28	H21	0.41	1.00	H25	0.75	1.75
	南棟	12	1,2	昭和51	RC	3	2,388	旧基準			H15	0.42	H24	0.67	1.27	-	-	-
	屋内運動場	10	0	昭和50	S	2	764	旧基準					H15	0.35	0.79	H27	0.85	1.54
春日小学校	北棟	10	1,2,4	昭和49	RC	4	2,862	旧基準			H16	0.16	H21	0.44	1.00	H28	0.77	2.67
	南棟	4	0	昭和45	RC	3	1,948	旧基準	H16	①			H24	0.36	1.59	H26	0.77	2.77
	屋内運動場	16	0	昭和53	S	2	848	旧基準					H14	0.27	0.83	H20	0.73	1.16
神村小学校	北棟	5	1,2	昭和37	RC	2	1,061	旧基準	H16	①			H24	0.27	1.13	H26	0.78	1.81
	南棟	11	1,2	昭和46	RC	4	2,404	旧基準	H16	①			H22	0.49	1.14	H28	0.75	1.85
	屋内運動場	14	0	昭和51	S	2	713	旧基準					H15	0.44	0.90	H25	0.86	1.49
本郷小学校	北棟	1	1,2	昭和41	RC	2	923	旧基準	H16	①			H23	0.35	1.18	H29	0.77	1.07
	南棟	11	1	昭和52	RC	4	1,192	旧基準			H16	0.31	H24	0.49	1.07	H30	0.78	1.81
	屋内運動場	14	0	昭和54	S	2	731	旧基準					H14	0.46	0.85	H25	0.76	1.38
松永小学校	北棟	14	1,2	昭和45	RC	4	2,761	旧基準					H10	0.17	0.70	H25	0.75	2.06
	南棟	15	1,2	昭和46	RC	3	2,190	旧基準	H16	②			H22	0.34	1.14	H27	0.89	2.44
	屋内運動場	17	1,2,3	昭和47	S	2	805	旧基準					H16	0.23	0.63	H22	0.77	1.40
柳津小学校	北棟	19	0	昭和62	RC	3	644	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	11	1,2	昭和50	RC	4	2,021	旧基準			H16	0.13	H21	0.50	1.33	H25	0.75	2.55
	屋内運動場	15	0	昭和57	S	2	716	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金江小学校	北棟	17	1,2	昭和54	RC	4	1,658	旧基準			H16	0.48	H24	0.35	1.22	H29	0.84	1.88
	南棟	5	1,2	昭和40	RC	2	1,039	旧基準	H16	①			H24	0.50	1.77	R1	0.84	2.96
	屋内運動場	19	0	昭和63	S	2	716	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
藤江小学校	北棟	12	0	昭和56	RC	3	2,128	旧基準			H16	0.23	H22	0.85	1.33	－	－	－
	南棟	13	0	昭和56	RC	3	1,095	旧基準			H16	0.21	H22	0.63	2.37	H25	0.77	1.25
	屋内運動場	15	0	昭和56	S	2	713	旧基準					H14	0.58	1.08	H27	0.81	1.48
伊勢丘小学校	北棟	1	1,2	昭和43	RC	4	2,747	旧基準	H16	①			H22	0.17	0.62	H28	0.75	2.59
	南棟	1	3,5	昭和45	RC	4	2,937	旧基準	H16	①			H22	0.13	0.62	H30	0.75	1.78
	屋内運動場	5	0	昭和46	S	2	820	旧基準					H10	0.06	0.18	H21	0.77	1.82
曙小学校	北棟	1	1,3,5	昭和45	RC	4	2,920	旧基準					H9	0.25	1.10	H24	0.79	2.74
	南棟	1	2,4	昭和44	RC	3	1,940	旧基準					H9	0.26	1.18	H25	0.77	2.18
	屋内運動場	4	0	昭和46	S	2	807	旧基準					H10	0.11	0.36	H19	0.83	1.51
多治米小学校	校舎棟	1	1,2,3,4	昭和46	RC	4	4,278	旧基準	H16	①			H23	0.36	1.55	H26	0.76	2.30
	屋内運動場	7	0	昭和49	S	1	765	旧基準					H17	0.20	0.36	H20	0.78	1.26
旭丘小学校	北棟	2	0	昭和49	RC	4	981	旧基準			H17	0.30	H24	0.37	1.25	H29	0.82	2.14
	南棟	1	1,2,3	昭和48	RC	4	2,598	旧基準			H17	0.28	H21	0.51	1.07	H27	0.76	2.66
	屋内運動場	3	0	昭和49	S	2	790	旧基準					H12	0.22	0.67	H19	0.77	1.49
有磨小学校	北棟	13	0	平成2	RC	2	416	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	1	1,2	昭和41	RC	3	2,448	旧基準	H16	①			H22	0.43	1.48	H29	0.76	2.74
	屋内運動場	11	0	昭和57	S	2	712	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
福相小学校	校舎棟	10	1,2,3	昭和49	RC	3	3,014	旧基準			H17	0.27	H21	0.26	1.18	H23	0.76	2.57
	屋内運動場	11	0	昭和51	S	2	707	旧基準					H15	0.59	1.80	H27	0.77	1.35
山野小学校	屋内運動場	8	0	昭和53	S	2	655	旧基準					H14	0.74	1.90	R4未使用化		
広瀬学園小学校 広瀬学園中学校 (旧広瀬小)	屋内運動場	8	0	平成7	W	2	724	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
加茂小学校	南棟	26	0	令和1	RC	4	3,016	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	西棟(西側)	13	1	昭和53	RC	3	798	旧基準			H17	0.63	H23	0.68	1.44	－	－	－
	西棟(東側)	13	2,3	昭和56	RC	3	832	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	特別教室棟	19	0	昭和62	RC	3	779	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	6	0	昭和43	S	1	635	旧基準					H17	0.13	0.41	H21	0.75	1.58
宜山小学校	校舎棟(東側)	11	1,2	昭和46	RC	3	2,832	旧基準	H17	②			H22	0.34	1.51	H28	0.76	2.62
	校舎棟(西側)	11	4	昭和56	RC	2	203	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	14	0	昭和48	S	2	832	旧基準					H16	0.24	0.45	H24	0.86	1.44
駅家小学校	北棟(東側)	16	1	昭和48	RC	3	2,067	旧基準			H17	0.25	H21	0.28	1.18	H25	0.76	1.66
	北棟(西側)	16	2	昭和49	RC	3	1,811	旧基準			H17	0.25	H21	0.38	1.29	H27	0.77	1.25
	管理棟	25	0	平成1	RC	2	782	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	12	0	昭和42	S	1	921	旧基準					H16	0.19	0.58	H23	0.91	1.71
桜丘小学校	北棟	2	1,2	昭和49	RC	4	2,337	旧基準			H17	0.36	H24	0.53	1.88	R1	0.75	1.00
	南棟	1	1,2	昭和49	RC	3	1,708	旧基準			H17	0.36	H24	0.64	2.22	－	－	－
	屋内運動場	3	0	昭和49	S	2	808	旧基準					H15	0.06	0.22	H21	0.84	1.29
緑丘小学校	北棟(東側)	2	1,2,3	昭和50	RC	4	2,149	旧基準			H17	0.37	H24	0.29	1.25	H26	0.80	1.93
	北棟(西側)	2	4	昭和57	RC	3	515	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	1	0	昭和50	RC	4	2,772	旧基準			H17	0.32	H24	0.34	1.48	H28	0.77	2.70
	屋内運動場	3	0	昭和50	S	2	820	旧基準					H12	0.04	0.15	H22	0.75	1.38

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
長浜小学校	北棟	1	0	昭和51	RC	4	2,752	旧基準			H17	0.43	H24	0.36	1.11	H28	0.76	1.31
	南棟	8	0	昭和52	RC	4	1,154	旧基準			H17	0.39	H24	0.21	0.74	H26	0.75	1.75
	屋内運動場	2	0	昭和51	S	2	782	旧基準					H15	0.60	1.09	H25	1.01	1.83
西深津小学校	北棟	1	0	昭和53	RC	2	1,124	旧基準			H14	0.72	H24	0.89	1.37	－	－	－
	南棟(西側)	2	1	昭和53	RC	4	2,743	旧基準			H14	0.33	H24	0.40	1.03	H29	0.78	1.85
	南棟(東側)	2	3	昭和56	RC	2	439	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	5	0	昭和53	S	2	801	旧基準					H14	0.55	1.70	H25	0.78	1.52
野々浜小学校	北棟	2	1,2,3	昭和53	RC	4	2,347	旧基準			H17	0.29	H22	0.50	1.05	R1	0.75	1.76
	南棟	1	0	昭和53	RC	4	1,341	旧基準			H17	0.39	H24	0.38	1.27	H28	0.75	2.71
	屋内運動場	4	1,2	昭和53	S	2	794	旧基準					H14	0.54	1.10	H25	0.85	1.56
幕山小学校	北棟(東側)	2	1,2	昭和53	RC	4	1,904	旧基準			H17	0.22	H22	0.34	1.18	H28	0.82	2.00
	北棟(西側)	2	3	昭和56	RC	4	928	旧基準			H17	0.29	H22	0.73	1.18	－	－	－
	南棟	1	1,2	昭和53	RC	3	2,570	旧基準			H17	0.20	H22	0.45	1.55	H30	0.81	1.48
	屋内運動場	4	0	昭和53	S	2	819	旧基準					H14	0.63	1.27	H25	0.80	1.61
久松台小学校	北棟(西側)	2	1	昭和54	RC	4	1,186	旧基準			H17	0.37	H24	0.48	1.11	H30	0.76	1.70
	北棟(東側)	2	3	平成1	RC	2	482	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	1	0	昭和54	RC	4	2,087	旧基準			H17	0.53	H24	0.45	1.14	H29	0.77	1.40
	屋内運動場	4	0	昭和54	S	2	809	旧基準					H14	0.42	0.78	H25	0.91	1.65
新涯小学校	北棟	1	0	昭和54	RC	4	2,930	旧基準			H17	0.30	H23	0.41	1.27	H28	0.79	1.88
	南棟(西側)	2	1	昭和54	RC	4	1,054	旧基準			H17	0.43	H23	0.43	1.23	H27	0.81	1.93
	南棟(東側)	2	2,3	昭和60	RC	4	1,680	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	4	0	昭和54	S	2	803	旧基準					H14	0.98	1.63	－	－	－
山手小学校	北棟	1	0	昭和55	RC	4	1,367	旧基準			H17	0.35	H24	0.49	1.66	H27	0.79	2.03
	南棟	2	0	昭和55	RC	4	2,089	旧基準					H9	0.54	1.27	R1	0.81	1.88
	屋内運動場	4	0	昭和55	S	2	793	旧基準					H14	0.42	0.78	H25	0.91	1.65
日吉台小学校	北棟(西側)	2	1	昭和55	RC	4	1,422	旧基準			H14	0.40	H24	0.61	1.33	－	－	－
	北棟(東側)	2	2	昭和57	RC	4	347	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	1	0	昭和55	RC	3	2,304	旧基準			H14	0.26	H21	0.41	1.56	H27	0.77	1.46
	屋内運動場	4	0	昭和55	S	2	793	旧基準					H14	0.59	1.08	H25	0.83	1.26
川口東小学校	北棟	1	0	昭和56	RC	4	2,491	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	2	1,2	昭和56	RC	4	1,211	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	4	0	昭和56	S	2	786	旧基準					H14	0.53	0.96	H27	0.84	1.54
駅家西小学校	北棟	1	0	昭和58	RC	4	2,228	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	3	1,2	昭和58	RC	3	1,411	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	4	0	昭和58	S	2	794	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大谷台小学校	北棟	1	1	昭和63	RC	3	2,631	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	2	1,2	昭和63	RC	3,4	1,533	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	4	0	昭和63	S	2	720	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
明王台小学校	北棟	1	0	平成8	RC	3	2,779	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中棟	2	1	平成8	RC	2	449	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	3	0	平成8	RC	3	1,188	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公民館棟	4	0	平成8	RC	3	233	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	5	0	平成8	W	2	801	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
常金丸小学校	校舎棟	1,11	1	昭和33	RC	2,3	1,845	旧基準	H17	①			H24	0.44	1.74	R5未使用化		
	屋内運動場	10	0	昭和49	RC	2	583	旧基準					H12	0.58	0.88	R5未使用化		
	校舎棟	18	0	令和5	RC	2	2,385	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網引小学校	北棟	1	1,2	昭和41	RC	3	1,872	旧基準	H17	①			H24	0.37	1.37	H28	0.77	1.92
	南棟	2	0	昭和42	RC	3	1,736	旧基準	H17	①			H24	0.21	0.79	H26	0.78	2.55
	屋内運動場	11	0	平成14	S	1	919	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新市小学校	北棟	6	0	昭和49	RC	2	435	旧基準			H17	0.64	H24	0.71	1.92	-	-	-
	南棟(西側)	2	1,2	昭和43	RC	3	2,490	旧基準	H17	①			H24	0.13	0.55	H27	0.78	2.48
	南棟(東側)	2	3,4	昭和54	RC	3	1,361	旧基準	H17	①			H24	0.48	1.66	H30	0.85	2.19
	屋内運動場	3	1,3,4	昭和44	S	2	1,005	旧基準					H16	0.09	0.28	H23	0.79	1.44
戸手小学校	屋内運動場	11	1	平成16	W	2	822	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	教室棟	15	0	令和3	RC	4	5,368	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
常石ともに学園	校舎棟	12	0	昭和48	RC	4	1,897	旧基準			H17	0.31	H23	0.28	1.23	R3	0.75	2.75
	校舎棟	14	0	昭和54	RC	4	283	旧基準			H18	0.31	H24	0.28	1.23	R3	0.81	2.88
	屋内運動場	13	0	昭和49	S	1	658	旧基準					H17	0.24	0.40	H24	0.76	1.26
山南小学校	校舎棟(西側)	12	0	昭和53	RC	3	1,111	旧基準			H17	0.44	H24	0.51	1.00	H26	0.84	1.51
	校舎棟(東側)	12	0	昭和53	RC	3	1,610	旧基準			H17	0.44	H24	0.70	1.11	-	-	-
	屋内運動場	14	0	昭和54	S	1	571	旧基準					H17	0.24	0.44	H24	0.83	1.51
神辺小学校	校舎棟(西側)	20	1,4	昭和50	RC	3	1,630	旧基準			H18	0.46	H24	0.34	1.03	H30	0.77	1.89
	校舎棟(東側)	20	2,3,5	昭和51	RC	3	3,495	旧基準			H18	0.37	H24	0.44	1.25	H29	0.76	1.62
	屋内運動場	22	1	昭和54	S	2	1,387	旧基準					H18	0.25	0.46	H23	0.75	1.03
竹尋小学校	北棟(東側)	1	1,3,4	昭和42	RC	3	1,284	旧基準					H18	0.25	0.96	H29	0.81	2.22
	北棟(西側)	1	2	昭和49	RC	3	620	旧基準					H18	0.45	1.14	H29	0.81	1.88
	南棟	12	0	昭和53	RC	3	863	旧基準					H18	0.72	1.18	-	-	-
	屋内運動場	13	1	昭和59	S	1	852	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
御野小学校	北棟	20	1,2	昭和55.62	RC	2,3	1,510	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	14	0	昭和52	RC	3	2,080	旧基準			H18	0.25	H22	0.48	1.22	H29	0.86	1.03
	屋内運動場	21	1	昭和56	S	1	862	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湯田小学校	特別教室棟(東側)	12	1	昭和51	RC	3	1,426	旧基準			H18	0.45	H24	0.83	1.39	-	-	-
	特別教室棟(西側)	12	2	昭和55	RC	3	1,284	旧基準			H18	0.35	H24	0.57	1.54	H26	0.82	2.00
	北棟	20	0	昭和56	RC	3	1,347	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	21	0	昭和56	RC	2	1,006	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	22	1	昭和63	S	1	1,060	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中条小学校	北棟	16	0	昭和61	RC	2	997	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中棟	20	0	平成14	RC	2	764	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟	13	0	昭和52	RC	2	1,132	旧基準			H18	0.46	H24	0.78	1.10	-	-	-
	屋内運動場	15	1	昭和58	S	1	852	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北棟	1	1,2	昭和45	RC	3	1,905	旧基準	H18	①			H22	0.43	1.44	H26	0.80	1.81

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
道上小学校	南棟	14	0	昭和53	RC	3	1,460	旧基準			H18	0.24	H21	0.87	1.77	－	－	－
	屋内運動場	6	1,2	昭和47	S	1	632	旧基準					H18	0.71	1.76	－	－	－
遺芳丘小学校	北棟	13	0	昭和55	RC	4	1,572	旧基準			H16	0.28	H21	0.55	1.03	H28	0.85	1.40
	南棟	14	0	昭和55	RC	4	3,148	旧基準			H16	0.04	H21	0.33	1.00	H22	0.77	1.29
	屋内運動場	16	0	昭和55	S	2	793	旧基準					H14	0.77	1.40	－	－	－
駅家北小学校	北棟	1	1,2	昭和51	RC	4	2,952	旧基準			H14	0.29	H21	0.38	1.33	H28	0.80	1.44
	南棟	9	0	昭和54	RC	4	1,055	旧基準			H14	0.24	H21	0.48	1.70	H27	0.75	2.59
	屋内運動場	6	0	昭和52	S	2	804	旧基準					H15	0.63	1.95	H25	0.78	1.43
東中学校	北棟	1	1,2,3	昭和40	RC	4	4,253	旧基準	H15	①			H22	0.32	1.33	H29	0.75	2.83
	南棟	19	0	昭和57	RC	3	1,990	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	7	0	昭和36	S	1	720	旧基準					H16	0.66	1.18	H27	0.79	1.46
城北中学校	南棟	33	0	令和1	RC	4	3,907	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	普通特別教室棟	34	0	令和3	RC	4	4,614	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	3	1,2,3	昭和40	S	2	876	旧基準					H16	0.36	0.64	H26	1.20	2.13
城南中学校	北棟	3	1,2	昭和43	RC	4	3,311	旧基準	H15	①			H22	0.27	1.18	H24	0.82	2.81
	特別教室棟	22	0	昭和53	RC	2	545	旧基準			H15	0.56	H24	0.73	1.51	－	－	－
	南棟(東側)	23	1	昭和54	RC	4	2,361	旧基準			H15	0.24	H21	0.33	1.18	H27	0.78	1.81
	南棟(西側)	23	2	昭和58	RC	4	685	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	18	1,2,3	昭和36	S	2	916	旧基準					H16	0.20	0.62	H23	0.78	1.41
鷹取中学校	西棟	1	0	昭和36	RC	2	593	旧基準	H15	②			H24	0.81	2.85	－	－	－
	北棟	3	1,2	昭和45	RC	3	2,473	旧基準					H9	0.37	0.82	H29	0.75	2.88
	南棟	16	0	昭和52	RC	3	1,359	旧基準			H16	0.36	H24	0.62	1.98	－	－	－
	屋内運動場	5,30	1,2,3,3	昭和34	S・RC	1	888	旧基準					H16	0.09	0.13	H20	1.01	1.68
城東中学校	北棟	26	0	平成5	RC	3	1,159	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	技術棟	24	1,2	平成3	RC	2	460	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟(東側)	16	0	昭和48	RC	3	816	旧基準			H15	0.55	H24	0.48	1.74	H28	0.80	2.84
	南棟(西側)	18	1,2	昭和51	RC	4	2,817	旧基準			H15	0.24	H21	0.38	1.29	H28	0.80	2.13
	屋内運動場	6	0	平成24	S	2	963	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
幸千中学校	北棟(東側)	17	1	昭和52	RC	3	1,463	旧基準			H17	0.53	H24	0.86	1.11	－	－	－
	北棟(西側)	17	2	昭和62	RC	2	748	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟(東側)	21	1	昭和54	RC	4	1,938	旧基準			H17	0.29	H21	0.41	1.03	H27	0.76	1.14
	南棟(西側)	21	2	昭和57	RC	4	1,542	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	10	1,2,3,4	昭和41	S	1	750	旧基準					H15	0.13	0.38	H22	0.81	1.48
済美中学校	北棟(東側)	1	1,2,3	昭和40	RC	2,4	2,322	旧基準	H16	①			H24	0.48	1.66	H27	0.76	2.74
	北棟(西側)	1	4	昭和58	RC	4	1,028	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	技術棟	12	0	昭和51	RC	2	556	旧基準			H16	0.54	H24	0.46	1.61	H27	0.78	2.33
	南棟	17	1,2	昭和54	RC	3,4	1,735	旧基準			H16	0.19	H21	0.37	1.11	H28	0.79	1.14
	屋内運動場	27	0	平成11	W	2	971	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
向丘中学校	北棟(西側)	1	4	昭和50	RC	4	1,040	旧基準			H15	0.23	H21	0.61	1.00	－	－	－
	南棟	1	1,2,3,5	昭和38	RC	2,4	3,513	旧基準					H22	0.49	1.40	H23	0.77	2.70
	屋内運動場	23	0	平成12	W	2	989	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	A 棟	2	1,2	昭和40	RC	4	1,351	旧基準	H15	①			H22	0.31	1.11	H29	0.78	1.27
	B 棟	1	1,2	昭和41	RC	2	1,328	旧基準					H9	0.44	1.01	H28	0.80	2.18

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
鳳中学校	C棟	5	0	昭和46	RC	4	1,351	旧基準	H15	①			H22	0.33	1.17	H28	0.75	1.24
	管理棟	12	0	昭和50	RC	3	1,182	旧基準			H15	0.42	H24	0.61	1.21	－	－	－
	技術棟	21	0	昭和53	RC	2	590	旧基準			H15	0.68	H24	0.48	1.68	H29	0.91	1.54
	屋内運動場	3	0	昭和42	S	2	723	旧基準					H15	0.31	0.56	H20	0.75	1.11
培遠中学校	北棟(南側)	20	1	昭和53	RC	3	1,567	旧基準			H16	0.26	H21	0.40	1.07	H26	0.80	1.40
	北棟(北側)	20	2	昭和63	RC	2	509	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	3	1,2,3,4,5	昭和41	RC	1,3	2,116	旧基準					H24	0.43	1.44	H25	0.81	2.77
	特別教室棟	27	0	昭和57	RC	3	1,141	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	7	0	昭和43	S	2	832	旧基準					H15	0.22	0.52	H23	0.80	1.24
大成館中学校	北棟	14	1,2	昭和50	RC	4	1,556	旧基準			H16	0.19	H21	0.37	1.11	H22	0.84	1.29
	南棟(西側)	4	1,2,3	昭和42	RC	4	3,292	旧基準	H16	①			H22	0.58	2.18	R1	0.79	2.96
	南棟(東側)	4	4	昭和62	RC	3	541	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	18	0	昭和52	S	2	941	旧基準					H14	0.32	0.98	H27	0.92	1.15
松永中学校	北棟(東側)	27	1	昭和54	RC	3	924	旧基準			H16	0.55	H24	0.38	1.70	H27	0.81	1.51
	北棟(西側)	27	2	昭和58	RC	2	1,048	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	19	1,2	昭和49	RC	3	2,090	旧基準			H17	0.25	H21	0.32	1.39	H27	0.79	2.70
	特別教室棟	31	0	昭和58	RC	2	555	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	37	0	平成10	W	2	979	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
精華中学校	校舎棟	11	0	昭和63	RC	4	2,414	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	〃（特別棟）	12	0	昭和63	RC	4	953	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	13	0	昭和63	S	2	964	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中央中学校	特別教室棟	2	1,2	昭和48	RC	4	2,290	旧基準			H17	0.27	H21	0.42	1.51	H22	0.76	1.25
	南棟	1	1,2,3	昭和47	RC	2,4	4,335	旧基準					H10	0.22	0.89	H25	0.76	2.40
	屋内運動場	3	0	昭和49	S	1	850	旧基準					H14	0.36	1.03	H26	0.78	1.58
芦田中学校	技術棟	16	0	昭和58	RC	2	555	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	特別教室棟	15	0	昭和56	RC	3	893	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	中棟	12	0	昭和54	RC	3	1,249	旧基準			H17	0.49	H24	0.70	1.22	－	－	－
	南棟	23	1	昭和60	RC	2	1,183	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	32	1	平成4	S	2	980	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
山野中学校	校舎棟	13	1	昭和61	RC	3	1,188	新基準	－	－	－	－	－	－	－	R4未使用化		
	特別教室棟	13	2	平成1	RC	3	391	新基準	－	－	－	－	－	－	－	R4未使用化		
	屋内運動場	18	0	平成5	W	2	693	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
広瀬学園小学校 広瀬学園中学校 (旧広瀬中)	校舎棟(西側)	11	0	昭和63	RC	2	1,031	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	特別教室棟	16	0	平成5	RC	2	261	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
加茂中学校	校舎棟(東側)	10	1	昭和54	RC	4	1,817	旧基準			H17	0.26	H21	0.33	1.11	H22	0.78	1.11
	校舎棟(西側)	10	2,3	昭和58	RC	3,4	2,794	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	25	0	平成13	W	2	978	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
駅家中学校	特別教室棟	3	0	昭和38	RC	3	1,566	旧基準	H16	②			H22	0.46	1.11	H30	0.82	2.14
	普通教室棟	15	0	昭和55	RC	2	130	旧基準	H16	②			H22	1.98	3.37	－	－	－
	技術棟	4	0	昭和38	RC	1	509	旧基準	H16	③			H22	0.22	0.40	H26	0.76	1.70
	西棟	18	0	昭和58	RC	3	1,077	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	1	1.2	昭和36	RC	3	2,551	旧基準	H16	①			H22	0.41	1.11	H29	0.78	2.07
	屋内運動場	7	0	昭和38	S	2	1,355	旧基準					H16	0.14	0.36	H24	0.75	1.39
誠之中学校	北棟	7	0	昭和52	RC	3	877	旧基準			H17	0.24	H21	0.35	1.29	H26	0.79	2.85
	中棟	1	1,2,3	昭和51	RC	4	2,926	旧基準			H17	0.37	H24	0.51	1.70	R1	0.78	1.59
	南棟	12	1	昭和55	RC	4	1,199	旧基準			H17	0.47	H24	0.52	1.37	H27	0.77	1.51
	南棟(西側)	12	2,3,4	昭和58	RC	4	1,524	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	2	1	昭和51	S	2	942	旧基準					H14	0.14	0.47	H21	0.78	1.54
城西中学校	北棟	1	0	昭和54	RC	4	2,275	旧基準			H17	0.20	H21	0.49	1.31	H28	0.76	1.29
	南棟	2	1,3	昭和54	RC	4	1,942	旧基準			H17	0.82	H24	0.40	1.07	H29	0.78	1.44
	南棟(西)	2	2,4	昭和56	RC	2,4	782	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	3	0	昭和54	S	2	1,008	旧基準					H14	0.29	0.64	H23	0.86	1.26
大門中学校	北棟	1	0	昭和54	RC	4	2,764	旧基準			H17	0.41	H24	0.45	1.33	H28	0.77	2.08
	南棟	2	1,2	昭和54.59	RC	4	2,325	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	技術棟	3	0	昭和54	RC	2	574	旧基準			H17	0.84	H24	1.17	1.63	－	－	－
	屋内運動場	6	0	昭和54	S	2	981	旧基準					H14	0.33	1.03	H26	0.84	1.53
一ツ橋中学校	北棟	2	0	昭和58	RC	2	1,106	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	1	1,2	昭和58	RC	4	3,966	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	3	0	昭和58	S	2	961	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
東朋中学校	北棟	1	0	昭和61	RC	4	2,631	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟	2	1,2,3	昭和61	RC	2,3	2,764	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	技術棟	3	0	昭和61	RC	2	555	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	4	0	昭和61	S	2	961	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
駅家南中学校	北棟	2	0	昭和62	RC	4	2,280	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	技術棟	3	0	昭和62	RC	2	555	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟(東側)	1	1	昭和62	RC	3	2,246	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南棟(西側)	1	2	平成2	RC	2	419	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	4	0	昭和62	S	2	959	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新市中央中学校 (旧新市中央中)	北棟(東側)	1	1	昭和52	RC	3	1,267	旧基準			H17	0.34	H24	0.53	1.45	H28	0.79	1.38
	北棟(西側)	1	2	昭和52	RC	3	2,771	旧基準			H17	0.34	H24	0.40	1.70	H30	0.82	1.72
	南棟(東側)	2	0	昭和52	RC	2	1,040	旧基準			H17	0.78	H24	1.41	4.88	－	－	－
	南棟(西側)	2	0	昭和52	RC	2	1,007	旧基準			H17	0.78	H24	0.78	2.72	－	－	－
	屋内運動場	16	0	昭和53	S	2	1,846	旧基準					H17	0.02	0.11	H24	0.85	2.66
福山中学校	北棟	15	0	昭和48	RC	4	3,749	旧基準			H17	0.20	H24	0.50	1.37	H26	0.76	1.74
	中棟	16	1,2,3	昭和48	RC	3,4	4,913	旧基準			H17	0.16	H24	0.01	0.03	H27	0.77	2.11
	南棟(西側)	17	1,2,3	昭和48	RC	3,4	3,180	旧基準			H17	0.29	H24	0.46	1.59	H28	0.79	1.74
	南棟（東側）	17	4,5	昭和59	RC	2	496	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	講義棟	32	1,2	平成10	S・RC	1,2	1,155	新基準	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	屋内運動場	21	1	昭和49	S	2	652	旧基準					H17	0.50	0.77	H26	1.03	1.11
	校舎棟(東側)	12	1	昭和56	RC	3	1,171	旧基準			H17	0.27	H22	0.65	1.25	－	－	－

学校名	建物名	棟		建築 年度	構造	階数	面積 (㎡)	区分	耐震診断結果							改修後		
									優先度調査		第一次診断		第二次診断					
		番号	枝番						診断 年度	ランク	診断 年度	Is値	診断 年度	Is値	q値	改修 年度	Is値	q値
至誠中学校	校舎棟(西側)	12	1,2	昭和56	RC	3	1,698	旧基準			H17	0.27	H22	0.46	1.62	H30	0.83	1.37
	屋内運動場	14	0	昭和56	S	2	741	旧基準					H17	0.43	1.34	H27	0.82	1.87
神辺中学校	北棟(東側)	1	1	昭和41	RC	3	1,721	旧基準	H18	①			H23	0.34	1.28	H26	0.78	2.84
	北棟(西側)	1	2	昭和42	RC	3	1,361	旧基準	H18	①			H23	0.33	1.22	H26	0.76	2.26
	管理棟	5	0	昭和42	RC	3	308	旧基準	H18	①			H24	0.28	1.22	H26	0.78	2.70
	特別教室(南)	22	0	平成21	RC	1	468	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別教室棟	23	0	令和2	RC	4	3,617	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	11	1	昭和43	S	2	1,452	旧基準					H18	0.50	0.76	H27	0.75	1.36
神辺東中学校	西棟(東側)	1	1	昭和54	RC	3	2,161	旧基準			H18	0.50	H24	0.92	1.11	-	-	-
	西棟(西側)	1	1,2	昭和54	RC	3	2,020	旧基準			H18	0.31	H24	0.57	1.03	H29	0.86	3.03
	東棟	2	0	昭和54	S	1	552	旧基準	H18	④			H24	0.56	2.24	H28	0.79	3.16
	屋内運動場	5	1	昭和55	S	1	1,106	旧基準					H18	0.31	0.57	H26	0.77	1.42
神辺西中学校	北棟	2	0	昭和58	S	1	369	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟(西側)	1	1	昭和57	RC	3	2,596	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南棟(東側)	1	1,2	昭和57	RC	3	1,092	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	6	1	昭和59	S	1	1,084	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鞆の浦学園	北棟	23	0	昭和53	RC	4	1,556	旧基準			H15	0.35	H24	0.55	1.03	H28	0.76	1.74
	中棟	25	0	昭和54	RC	3	1,286	旧基準			H15	0.60	H24	0.37	1.25	H30	0.76	1.74
	南棟	29	0	平成30	RC	3	1,826	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	26	0	平成2	S	2	830	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	30	1,2	昭和46	S	2	786	旧基準					H15	0.16	0.45	H22	0.75	1.07
想青学園	校舎棟(北側)	12	0	昭和51	RC	3	1,168	旧基準			H17	0.39	H24	0.45	1.07	R4未使用化		
	校舎棟(中間)	12	0	昭和51	RC	3	1,045	旧基準			H17	0.39	H24	0.35	1.33	R4未使用化		
	校舎棟(南側)	12	0	昭和51	RC	3	1,014	旧基準			H17	0.39	H24	0.53	1.00	R4未使用化		
	屋内運動場	14	1	昭和59	RC	2	1,031	新基準	-	-	-	-	-	-	-	R4未使用化		
	校舎棟(南側)	2	1,2	昭和44	RC	3	1,502	旧基準	H17	①			H24	0.51	1.85	R4未使用化		
	校舎棟(北側)	2	3	昭和54	RC	4	2,146	旧基準	H17	①			H22	0.38	1.32	R4未使用化		
	屋内運動場	17	0	昭和53	S	1	809	旧基準					H17	0.36	0.74	H21	0.77	1.31
	校舎棟	21	1	令和4	R	3	10,528	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋内運動場	21	2	令和4	R	1	731	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-