

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【継続対策】

【水呑学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	対策 地区 番号	対策が必要な理由	対応課	対応 完了 年度	延長 (m)
水呑	1	転落の恐れ	道路整備①	2023	3
水呑	2	転落の恐れ	道路整備①	2024	36
水呑	3	道路幅員が狭小で歩行者のスペースが狭く転落防止柵がない	道路整備①		45
水呑	4	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①	2023	8
水呑	5	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①	2024	19
水呑	6	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①	2025	37
水呑	7	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①	2024	12
水呑	8	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①		34
水呑	9	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①		75
水呑	10	水路に転落防止柵がない	道路整備①	-	
水呑	11	水路に転落防止柵がない	道路整備①		3
水呑	12	水路に転落防止柵がない	道路整備①		6
水呑	13	既存の柵が低い	道路整備①	2024	11
水呑	14	既存の柵が低い	道路整備①		42
水呑	15	既存の柵が低い	道路整備①		8
水呑	16	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①		27
水呑	17	道路に高低差があり、路肩に転落防止柵がない	道路整備①		7
水呑	18	ガードレールが設置されているが、老朽化により機能を失っているため、更新	道路整備①	2025	46
水呑	19	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①	2025	12
水呑	20	既設の転落防止柵（2段ビーム）を撤去し、4段ビームに更新	道路整備①	2025	20
水呑	21	道路と隣地の段差が大きい。	道路整備①		20

水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（都市公園）

【水呑学区】

※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	管理番号	都市公園名	種類	対応課	対応完了年度	延長(m)
水呑	516	水呑高浦公園	街区公園	道路整備①	2024	4
水呑	231	向丘第2公園	街区公園	道路整備①	2024	54
水呑	574	竹ヶ端運動公園	運動公園	道路整備①	2024	51
水呑	139	キリン公園	街区公園	道路整備①		1
水呑	137	鍛冶屋公園	街区公園	道路整備①		1


水路等転落事故防止対策【道路】対策箇所一覧表 【強化対策】（保育所等）

【水呑学区】


※2022年度（令和4年度）再編前の旧学区表記

地区	管理 番号	保育所等名	種類	対応課	対応 完了 年度	延長 (m)
水呑	97	水呑こども園	私立認定こども園(幼保連携型)	道路整備①		1

水呑学区（１／２）位置図




※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。



水呑学区（2／2）位置図

凡例	
	対策箇所
	保育所等
	都市公園



※学区は2022年度（令和4年度）再編前の旧学区を表します。