


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	今津	段差があり、危険である。		/	【県】直線区間で見通しも良いため、当面設置を見合わせる。
2	今津	登下校中に車の往来が多く、道路が狭い。	【市】 転落防止柵の設置 もしくは水路の蓋かけ		地元協議が必要
3	今津	道路が狭いので広げてほしい。		/	道路の両側に家屋があるため、対策は困難。
4	今津	吾妻橋の東・西側の白線の中は十分なペースがなく、歩きにくい。自動車と児童の距離が確保できていない。		/	本要望箇所は、家屋が道路一杯までせまっているため、道路幅の拡幅は困難。
5	今津	車の往来が多く、信号機もないため、危険である。	【警察】 取り締まりの強化 【市】 「止まれ」の強調標示 交差点マークのカラー化	○	2018年度施工
6	今津	狭い。段差あり。危険である。(転落防止柵の設置)	【市】 他路線の整備による交通量の軽減	/	転落防止柵を設置すれば、車両の通行に支障をきたすことが懸念されるため、改めて土木常設員と協議し対策を検討 都市計画道路 駅前府中線

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	今津	車の往来が多く、道路が狭い。	【市】 外側線の設置 【県】 関連路線整備による交通量の軽減	○	【県】 主要地方道 福山尾道線
8	今津	一部水路蓋がない。転落防止柵があるが、蓋かけをして歩行帯を確保してほしい。	【市】 水路の蓋かけ	○	2018年度施工
9	今津	交通量が多い	【市】 路側帯の新設 水路の蓋かけ 他路線の整備による交通量の軽減		蓋がけについては継続課題として検討 ※2014年度(平成26年度)からの継続 都市計画道路 駅前府中線

今津小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線