

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	駅家東	道の両側に白線がない。道が広いため、車がスピードを出して走行している。学校までの直線道路なので、子どももよく通る。	【市】 外側線の設置	○	
2	駅家東	道が狭いのに端が崩れている。ポールが立っていても車が通れば、危ない。	【市】 舗装の補修		
3	駅家東	県道で、朝の車両の通行量が多い。福山北特別支援学校の生徒が約40名横断する。横断歩道がない	【学校・地域】 通学路の変更	○	
4	駅家東	見通しが悪く車両の策度が速い。以前、事故があった。通行児童が多く、飛び出しが心配。注意喚起の標示を希望。	【市】 路面標示の設置 カーブミラーの更新	○	
5	駅家東	子どもが直接横断する場所ではないが、交通量が大変多く、右左折があり見通しが利きにくい。横断歩道設置と「学童注意」の表示設置を希望する。		/	通学路外

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	駅家東	通学路の陥没, 道路の修復を希望する。	【市】 舗装の補修		
7	駅家東	通学路への屋根瓦の落下。持ち主と協議して安全対策をとってほしい。		/	所有者の対応
8	駅家東	児童が落ちる危険性があるので, 溝をふさいでほしい。	【市:教育委員会】 スクールバス乗降所整備	○	学校再編に伴う整備 ・ガードパイプ設置 ・バリカー設置 ・水路(蓋掛け) ・目隠しフェンス設置 ・土地取得 ・埋め立て, 舗装
9	駅家東	水路に転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		

駅家東小学校

