

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	神村	見通しのきかない交差点で児童が飛び出し、自動車との衝突の危険があるため。横断歩道手前の路面標示を希望する。	【市】着手中 路面標示の設置	○	
2	神村	道幅が狭い為、自動車が走行する際、転落の危険がある。	【市】 水路の蓋かけ	/	地元の合意が得られず、対策困難となった。
3	神村	昇降道路(写真左手)の左右に児童転落の危険箇所がある。	【市】 転落防止柵の設置 水路の蓋かけ		地元協議が必要
4	神村	ガードポストの半数が破損しているので、付け替えをしていただきたい。	【市】 ポストコーンの設置	○	
5	神村	車道に樫の木の花が伸びており、自動車の離合の際、登校中の児童に危険がある。3～4年前に伐採していただいたものが、伸びている。	【市】 土地所有者への指導	○	
6	神村	道路に樹木の枝がはみ出ており、自動車が通行する際、下校中の児童への危険がある。地元から伐採の依頼をしたが、所有者の理解が得られない。	【市】 土地所有者への指導	○	土地所有者にて伐採が完了

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	神村	急なカーブになっているために見通しが悪く、歩行中の児童に危険がある。 自動車運転者への注意喚起の路面表示の設置を希望する。	【県】 路面標示の設置	○	
8	神村	児童転落の危険箇所がある。	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
9	神村	児童転落の危険箇所がある。	【市】 転落防止柵の設置		
10	神村	児童転落の危険箇所がある。	【市】 転落防止柵の設置	○	
11	神村	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		
12	神村	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	神村	水路に転落の危険がある	【県】 転落防止柵の設置	○	
14	神村	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
15	神村	水路に転落の危険がある	【市】 ガードレールの設置		2020年度完了予定 道路改良工事にあわせて実施予定
16	神村	水路に転落の危険がある	【市】 水路蓋掛け		2020年度完了予定
17	神村	路面が凹凸で転倒の危険がある。平成29年度より着工予定。	【市】 舗装補修		※2014年度(平成26年度)からの継続 ※改良工事にて対応
18	神村	交通量が多い。年に10~20m工事進行中	【市】 道路拡幅	○	※2014年度(平成26年度)からの継続

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
19	神村	道路が狭い。	【市】 区画線(外側線)		市道 神村161号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
20	神村	川へ転落の恐れがある。	【県】【市】 調整中→困難 ※河川区域のため防護柵の設置は困 難。通学路の変更による安全対策実 施により対応することとした。 【学校・地域】 通学路の変更	○	※2014年度(平成26年度)からの 継続

神村小学校

