

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	加茂	フェンスが途切れており、川への転落の危険がある。	【市】 転落防止柵の設置		
2	加茂	道幅が狭いが車がスピードを出すので、危険を感じる。	【市】 路面標示の設置 【学校・地域】済 通学路看板の設置 【県】 関連路線整備(歩道整備)による交通量の軽減		【県】 国道182号線下加茂工区関連 2022年度工事完了予定
3	加茂	道路脇の側溝に落下するため危険	【市】 防護柵設置		地元関係者の同意が必要

加茂小学校

