

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	熊野	視界が悪く, 通行する自動車も比較的スピードを出していて危険である。	【警察】 信号機の移設	○	
2	熊野	カーブミラーが歩道にあるため, 歩行するのに車道にはみ出してしまう。	【市】 カーブミラーの移設 【学校・地域等】 移設先の土地所有者の合意を得る	/	土地所有者の合意が必要 ※地域にて土地所有者の合意が 得られず, 対策の実施が困難と なった。
3	熊野	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	/	幅員狭小により, 地元合意が得ら れず, 対策困難となった。
4	熊野	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
5	熊野	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		
6	熊野	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		2020年度合同点検における点検 箇所とあわせて, 再度地元と協議 が必要。
7	熊野	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
8	熊野	道路が狭い。路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		2017年度から計画的に実施予定 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

# 熊野小学校

