

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	新市	横断歩道の表示, 停止線の表示が消えている。	【警察】 横断歩道の引き直し 規制標示の修復 取り締まり強化	○	
2	新市	水路の蓋がガタガタしており, つまずいたり, バランスを崩したりして転倒する危険がある。	【学校・地域】 登下校指導	○	
3	新市	「徐行」の路面表示が消え, 車両がスピードを出し, 通行時に危険を感じる。	【市】 路面標示の引き直し		
4	新市	道路と水路との落差があり, 一部柵が途切れていて, 危険である。	【市】 転落防止柵の設置	○	
5	新市	トンネルが狭いので, 車と接触する危険がある。	【学校】 通学路看板の設置	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	新市	水路を横断する道路の上流側は深く、危険である。	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
7	新市	道路幅狭小(2m)のため、通行規制や待避所の設置などの対策が必要である。	【学校・地域】 通学路の変更 【市】 グレーチングの設置 (通学路変更できない場合)		「水路のどの部分に対策を実施するのか」について、地域との調整要
8	新市	各種標示が劣化しているため、危険である。	【警察】 規制標示の修復	○	
9	新市	[止まれ]の路面表示、カーブミラーがなく、危険である。		○	カーブミラー設置については土木常設員より通学している児童がいないと聞いている。通学路として必要な場合は設置する。→【学校・地域】通学路が変更になっており、対策不要
10	新市	[止まれ]の路面表示がなく、危険である。	【学校・地域】 見守り指導	○	【学校・地域】 ストップマークの設置を検討したが、不要と判断。見守り指導を行っていく。
11	新市	路面に凹凸があり、転倒する恐れがある。	【市】 舗装補修→舗装の傷みが見られないため、対応不要と判断。	○	※2014年度(平成26年度)からの継続

新市小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

