



2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	新涯	白線が消えかかっているところがあり、歩道の境が分かりにくく危険である。ハローズから新涯郵便局を過ぎ、花やの前あたりまで交通量が多く危険。児童の通学路になっていることがよく分かるようになるとうい。	【市】 外側線の引き直し 外側線とグリーンベルト間に「通学路」と路面標示する。	○	
2	新涯	横断歩道もあるのに、スピードを出したまま通る車が多い。	【市】 路面標示の設置 グリーンベルトを設置する。	○	
3	新涯	雨の日、歩道に水たまりがたくさんでき、登下校の児童が歩きにくい。	【市】 路面の部分的な補修を行う。		
4	新涯	交差点四方から登校する児童がおり、道路を横断する時危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 交差点マークの路面標示を強調する。 【学校・地域】 誠之中生徒の自転車交通マナーについて、学校に指導を依頼する。	○	
—	新涯	抜け道として利用してる車が多く、スピードを落とさず入ってくるため危険。	【市】 路面標示 【警察】済 ゾーン30	○	生活道路対策エリア ゾーン30

新涯小学校



凡 例	
● —	学校からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
- - -	整備予定路線

