

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	千田	見通しが悪く、登下校時刻に通行者数が集中し、自転車と歩行者等の接触事故が多い。	【市】 ゼブラゾーンの設置	○	
2	千田	道幅が狭く、離合が難しく、車道にはみ出たり、歩行者と自転車との接触事故が多い。		○	民地のため、実施困難 一般要望として整理
3	千田	道幅が狭く、登下校時に自動車との接触する恐れが高い。	【市】 外側線の引き直し 水路蓋掛け 路側帯カラー化 交差点マークの設置	○	
4	千田	側溝が深く、落下の危険がある。	【警察】 予告マークを引き直し 【市】 外側線の設置 路面標示の引き直し 転落防止柵の設置 【学校・地域】 登下校指導	○	
5	千田	歩道が途中で切れており、そこから、深さ1mほどの溝が続く。 蓋や柵、ガードレールなどが設置されてなく、溝に落ちたり、車に巻き込まれるなどの危険がある	【市】 床版設置		地元調整中 ※2014年度(平成26年度)からの 継続

千田小学校

