

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	竹尋	転落防止柵が途切れているところがあるため、水路に落下する危険がある。	【市】 転落防止柵		2020年度完了予定
2	竹尋	途中までは道幅が広く歩道もあるが、しばらく行くと道幅が狭くなり歩道もなくなっているのが危険である。車通りも多い。	【市】 路肩拡幅		
3	竹尋	歩道がなく道幅が狭いため、通学中の子どもとすれすれで通る。大型車の通行量も多く危険である。	【市】 路面標示		市の管理区間のため、市にて対策を実施
4	竹尋	道幅が狭く、道の両側に水路があるので落下の危険がある。道路の端が水路の方に崩れかけている箇所もある。	【市】 転落防止柵		地元合意が必要
5	竹尋	水路への転落の恐れがある。	【学校・地域】済 児童への交通安全指導 【県】 他路線整備による通学路の変更		※2014年度(平成26年度)からの継続

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	竹尋	水路への転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵	○	

竹尋小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

