

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	坪生	交通量が多く北からの自動車にとって見通し悪い		/	カーブミラーを設置済
2	坪生	カーブミラーが見えにくい。		/	民地のため、対応できない
3	坪生	側道通行する自動車のスピードが速く、横断時に危険を感じる。	【警察】済 横断歩道の引き直し 【市】 路面表示、外側線の設置		2020年度完了予定
4	坪生	交通量多い。	【警察】 横断歩道、横断歩道予告表示の更新	○	
5	坪生	大雨などの際、山側斜面の土砂崩れが心配。	【学校・地域】 該当の中・高等学校へ指導依頼	○	
6	坪生	家屋建築に伴い、見通しが悪くなり危険。カーブミラーの設置が必要。	【市】 ドット線、外側線の設置		2020年度完了予定


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	坪生	道路幅の割に交通量多く, 通行する児童数も多い。優先道の表示が必要。		/	経過観察 (前回, 対応済みのため)
8	坪生	交通量多く, 通行する児童も多い。	【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 市保育課へ報告	○	
9	坪生	歩道が狭く, 側溝が深いため転落すると危険。	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
10	坪生	歩道が狭く, 側溝が深いため転落すると危険。	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
11	坪生	側道を通行する自動車のスピードが速く, 横断の際危険を感じる。	【警察】済 横断歩道の引き直し 【市】 路面表示, ポストコーンの設置		2020年度完了予定
12	坪生	交通量多い。自動車のスピードが速い。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	坪生	歩道が狭く、側溝が深いため転落すると危険。	【市】 外側線、ポストコーンの設置	○	【県】 転落防止のための蓋がけについては、市がポストコーン設置により対応済。また、蓋がけにより道路でない位置に車を誘導することになるため、道路管理上、蓋がけは適さない。
14	坪生	交通量多く、通行する自動車のスピード超過気味で危険、団地内の自治会が独自に通行を控える表示を設置しているが公道のため法的拘束力はない。	【警察】 速度規制の新設 【市】 路面表示の設置	○	

坪生小学校



凡 例	
	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

