

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	戸手	芦田方面からあしな台へ左折する車が多く、横断歩道を渡るとき危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し 【県】 路面表示 【学校・地域】 通学路の変更	○	
2	戸手	①②相方橋を渡りきったところ2か所、横断歩道の標示が消えかかっている。 ②信号機がないので横断時に危険である。路面に凹凸があるので危険。	【警察】 横断歩道の引き直し 【県】 舗装補修 【学校・地域】 登下校指導	○	
3	戸手	店からの車両の進路と交差しており、危険である。 店の横の畑に落ちた児童がおり、対策が必要。	【県】 転落防止柵	○	
4	戸手	交通量の多い国道で、青信号の期間が短く危険である。	【警察】 信号青色秒数延長	○	
5	戸手	交通量が多い県道で、対面歩行が難しく、車道に出ることがあり、危険である。	【県】 舗装補修等(東側) →不要 蓋盤更新→済	○	【県】 2020年度(令和2年度)合同点検箇所。歩道舗装補修については、歩道拡幅困難の判断により、不要と判断された。

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
6	戸手	交通量が多く、横断歩道で停止する車両も多い。ゴルフ場交差点が危険で下校時はスピードの速い車両が多い。		/	【県】拡幅要望の箇所・理由が不明なため、対応を見送る。
7	戸手	特に登下校時に交通量が多く、横断が困難。横断歩道も消えている。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
8	戸手	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が非常に多く、横断が困難である。道路に勾配があり、横断歩道があっても歩行者に気付きにくい。	【警察】 規制の新設		【警察】 公安委員会に上申中
9	戸手	深い溝があり、端を歩いていると落下の危険性がある。	【市】 ポストコーン設置	○	
10	戸手	溝が深く、柵がないところがあり、危険である。	【市】 道路拡幅	○	一部、地域から施工の同意が得られなかった部分あり。 ※2014年度(平成26年度)からの継続
11	戸手	横断が困難。交通量が多い。	【県】 他路線の整備による交通量の軽減 【学校・地域】済 交通安全指導・誘導		市道 新市福田幹線 ※2014年度(平成26年度)からの継続

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
12	戸手	交通量が多い。横断が困難。	【県】 他路線の整備による交通量の軽減 【市】済 警戒標識, 路面標示等の設置		【県】 国道486号 【市】 市道 新市福田幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
13	戸手	見通しが悪い。交通量が多い。	【警察】 済 横断歩道の修復 【県】 区画線(文字)(ドット線) 済 他路線の整備による交通量の軽減 【学校・地域】 済 ストップマークの設置		県道 下御領新市線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
14	戸手	車両の交通量が多く, 車道と歩道の境がないため, 児童との接触事故が起こりやすくなる危険。登校時, 児童約70人(20mの列)が信号待ちしているが待機場所がないため危険。	【県】 ガードパイプの設置, 水路の蓋掛け 歩道拡幅, 待機場所の整備 【市:文化振興課】済 モニュメントの移設 【学校・地域】済 交通安全指導		【県】 ガードパイプの設置, 水路の蓋掛けについては実施済  2021年度完了予定
15	戸手	学校の校門(西側)を出た交差点の見通しが悪いため危険	【市】 外側線の引き直し 【学校・地域】 済 ストップマークの設置		



# 戸手小学校

