

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	服部	河川側にガードレースが部分的にしか設置されていない。また、山側に歩道がなく、歩行時とても危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し 【県】 外側線の引き直し	○	
2	服部	河川側にはガードレールが部分的にしか設置されていない。また、山側には歩道はなく、歩行時とても危険である。安心して歩行ができるように側溝に蓋をするとともに防護柵が必要である。	【県】一部対策済 防護柵の設置→継続実施(着手)中		県道坂瀬川駅家線 ※2014年度(平成26年度)合同点検実施分

服部小学校

