

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	東村	通学路(持田池北側)の端の土手が崩れそうになっており, 危険である。	【市】 コンクリート補修	○	2018年度施工

東村小学校

