


2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	藤江	道幅が狭く交通量が多い。脇道から合流する車も多くあり、児童が横断する際に危険である。	【県】 路面標示の設置	○	
2	藤江	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置	○	
3	藤江	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		

藤江小学校



凡 例

	学校からの要望点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

